

**Oblastní inspektorát práce
pro Jihočeský kraj a Vysočinu**

Vodní 21, 370 06 České Budějovice, IČ 75046962
telefon: +420 950 179 511, fax: +420 950 179 505, e-mail: epodatelna.budejovice@suip.cz, ID: n7wefgn

č.j.: 25462/5.42/20-3
sp.zn.: I5-2020-1226

PROTOKOL O KONTROLE

příčin a okolností pracovního úrazu vyžadujícího hospitalizaci delší než 5 dní a z účasti při šetření na místě úrazového děje provedené podle § 5 odst. 1 písm. a) a d) zákona č. 251/2005 Sb., o inspekci práce, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o inspekci práce“) v rozsahu ustanovení § 3 zákona o inspekci práce pořízený ve smyslu ustanovení § 9 písm. f) zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole, (dále jen „kontrolní řád“), Oblastním inspektorátem práce pro Jihočeský kraj a Vysočinu se sídlem v Českých Budějovicích (dále jen „oblastní inspektorát práce“).

Kontrola byla zahájena dne 23.9.2020, prvním kontrolním úkonem: doručení oznámení

Kontrolu vykonal inspektor:

Ing. Václav Kápl, průkaz inspektora č. 000318 - inspektor

Kontrolovaná osoba:

SNN Bechyně a.s.

Sídlo: Písecká 944, Bechyně, 391 65

IČ: 25172417

(dále jen „kontrolovaná osoba“)

Za kontrolovanou osobu se provedení kontroly zúčastnil/a:

██████████, člen statutárního orgánu

Kontrola byla provedena dne: 01.10.2020

kontrolované pracoviště: SNN BECHYNĚ,A.S. (OIP 5)

adresa: Písecká 944, 391 65 Bechyně

Poslední kontrolní úkon předcházející vytvoření protokolu: doručení fotografie dne 30.10.2020.

U kontrolované osoby nepůsobí odborová organizace, rada zaměstnanců nebo zástupce pro oblast bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.

Předmět kontroly:

- dodržování povinností vymezených v ustanovení § 3 odst. 1 zákona č. 251/2005 Sb., o inspekci práce, ve znění pozdějších předpisů, se zaměřením zejména na
 - dodržování povinností vyplývajících z právních předpisů k zajištění bezpečnosti práce

dodržování pracovněprávních předpisů dle ustanovení § 3 zákona o inspekci práce v souvislosti se vznikem pracovního úrazu

pana/paní:

Datum narození: ██████████

Zaměstnání úrazem postiženého: Řemeslníci a kvalifikovaní pracovníci hlavní stavební výroby

Délka pracovního zařazení, při kterém došlo k úrazu: 3 let 3 měsíců

Zraněna osoba je: Zaměstnanec v pracovním poměru

Úraz:

Datum: 17.9.2020 hod. a min.: 12:30

OSÚ

Zraněná osoba odpracovala od začátku pracovního výkonu (počet hodin): 5:30

Druh zranění: Mnohočetná zranění

Zraněná část těla: hrudní koš, žebra včetně hrudní kosti a lopatek, slezina

Celkový počet zraněných osob: 1

s hospitalizací delší než 5 dní: 1

Místo, kde k úrazu došlo:

Koloděje nad Lužnicí 97, Týn n. Vltavou

Popis události

Při úklidu půdy bývalého zámečku propadl výklopnými schody z výšky cca 4m

Doklady předložené ke kontrole:

1. záznam o úrazu - KOPIE
2. kniha úrazů - KOPIE
3. rámcová smlouva o dílo s Resort K s.r.o. - KOPIE
4. akceptační list ke smlouvě - KOPIE
5. protokol o předání a převzetí staveniště - KOPIE
6. vypracování tech.dokumentace BOZP - KOPIE
7. záznam o periodickém školení bezpečnosti práce a požární ochrany - KOPIE
8. provozní předpis pro práci ve výškách - KOPIE
9. osobní karta na svěřené předměty - KOPIE
10. pracovní smlouva p. Měšťan - KOPIE
11. zdravotní způsobilost p. Měšťana - KOPIE
12. Organizační zabezpečení BOZP a PO, lékařské prohlídky, vyhodnocení analýza rizik
13. Provozní bezpečnostní předpis pro stavební, montážní a opravárenské práce na stavbách

Průběh kontroly, zjištěné skutečnosti:

Kontrola byla zahájena dne 23.9.2020 doručením oznámení o zahájení kontroly. Podkladem k zahájení kontroly bylo oznámení o závažném pracovním úrazu zaměstnance kontrolované osoby [REDAKCE], nar. [REDAKCE], ke kterému došlo na stavbě Úprava podkroví stodoly, Koloděje 97-Hájovna. Zadavatelem uvedené stavby je Resort K s.r.o. Předmětem zakázky bylo provedení přeložení střešní krytiny s novým oplechováním a provedení sádrokartonových konstrukcí. Dne 1.10.2020 v sídle organizace proběhlo předání kopií vyžádaných dokladů a následně pak prohlídka místa úrazu, kde byla pořízena fotodokumentace. Současně byla kontaktována Policie ČR s požadavkem na doručení fotodokumentace s ohledáním místa činu, neboť pracoviště v době kontroly již nebylo v původním stavu. Na místě úrazu byl přítomen zaměstnanec p. [REDAKCE], nar. [REDAKCE], který sice vlastní pád p. [REDAKCE] neviděl, ale popsal mu stav pracoviště v době úrazu. Zraněný propadl otvorem s výklopnými schody. Tyto schody byly již demontovány a otvor po nich byl překryt. Demontované schody byly na opravě u truhláře. Na základě žádosti byl statutární zástupce organizace p. [REDAKCE] požádán o pořízení fotografií schodů a změření rozměrů. Toto bylo zasláno na e-mail inspektora dne 1.10.2020 v odpoledních hodinách.

Dne 5.10.2020 obdržel OIP v Českých Budějovicích od Policie ČR vyžádanou dokumentaci k předmětnému úrazu.

Dne 23.10.2020 s ohledem na opatření spojená se šířením COVID 19 byl telefonicky osloven zraněný zaměstnanec k podání informace o svém úrazu, o čemž byl sepsán úřední záznam.

K úrazu [REDAKCE], nar. [REDAKCE] došlo na stavbě Úprava podkroví stodoly u Hájenky v Kolodějích nad Lužnicí. Zadavatelem stavby je RESORT K s.r.o. Předmětem zakázky bylo přeložení krytiny s oplechováním a provedení sádrokartonových a palubkových podhledů v podkroví stodoly. Podkroví bylo před rekonstrukcí přístupno po stahovacích schodech z prostoru místnosti s golfovým trenažerem. Výška do podkroví byla cca. 3,9 metru. Doprava materiálu a přístup zaměstnanců do podkroví probíhal po lešení ze strany od štítové zdi, kde byl odstraněn strop. Stahovací schody jsou tvořeny dřevěným rámem o rozměrech 118 x 68 cm a výšce 18 cm. Vlastní stupnice jsou kovové. V horní poloze jsou drženy pouze pomocí pružiny.

Podle výpovědi zraněného měl za pracovní úkol očistit prostor kolem schodů a vlastních schodů, aby při jejich

demontáží nespádl nepořádek do prostoru trenažéru. K tomu zraněný odstranil provizorní zakrytí, které bylo provedeno z podlážek. Při čištění pak šlápl do prostoru schodů a propadl otvorem se schody dolů. Demontáž schodů provedli jeho spolupracovníci, kteří vlastní úrazový děj neviděli. Pádem z výšky necelých 4 metrů si způsobil ořes mozku, zlomeniny žeber, obratlů a pohmožděninu sleziny.

Kontrolní zjištění:

1. Dne 17.9.2020 na stavbě Úprava podkroví stodoly v Kolodějích 97-Hájovna prováděl p. [REDAKCE], nar. [REDAKCE] prováděl v podkroví úklid prostoru okolo stahovacích schodů včetně těchto schodů od stavebních nečistot. Pro toto čištění odstranil prozatímní zakrytí prostoru otvoru se schody a došlo k tomu, že tímto otvorem propadl. Odstraněním zakrytí otvoru se stahovacími schody došlo k tomu, že podlaha se stala neúnosnou a tato skutečnost pak vedla k pádu-propadnutí z výšky cca. 4 metry. Tímto zjištěním zaměstnavatel porušil povinnost, aby na všech plochách, které nezaručují, že jsou při zatížení osobami bezpečné proti prolomení, bylo provedeno zajištění proti propadnutí, jak ukládá

- § 3 odst. 2 písm. q) zákona č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů
- § 2 odst. 1 příloha 1 část III bod přílohy 2 nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích
- § 3 odst. 6 nařízení vlády č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky

Bylo odstraněno v průběhu kontroly.

Poučení:

Kontrolovaná osoba může ve smyslu ustanovení § 13 kontrolního řádu podat oblastnímu inspektorátu práce námitky proti kontrolnímu zjištění ve lhůtě 30 dnů ode dne doručení protokolu o kontrole. Námitky se podávají písemně, musí z nich být zřejmé, proti jakému kontrolnímu zjištění směřují a musí obsahovat odůvodnění nesouhlasu s tímto kontrolním zjištěním. V opačném případě budou námitky zamítnuty jako nedůvodné.

České Budějovice dne 2.11.2020

Za oblastní inspektorát práce:

.....
Ing. Václav Kápl
inspektor

Rozdělovník:
1x kontrolovaná osoba
1x oblastní inspektorát práce

Přílohy protokolu:

- Fotodokumentace