

č.j.: 28750/5.42/22-13
sp.zn.: I5-2022-1558

PROTOKOL O KONTROLE

příčin a okolností pracovního úrazu vyžadujícího hospitalizaci delší než 5 dní a z účasti při šetření na místě úrazového děje provedené podle § 5 odst. 1 písm. a) a d) zákona č. 251/2005 Sb., o inspekci práce, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o inspekci práce“) v rozsahu ustanovení § 3 zákona o inspekci práce pořízený ve smyslu ustanovení § 9 písm. f) zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole, (dále jen „kontrolní řád“), Oblastním inspektorátem práce pro Jihočeský kraj a Vysočinu se sídlem v Českých Budějovicích (dále jen „oblastní inspektorát práce“).

Kontrola byla zahájena dne 19.09.2022, prvním kontrolním úkonem: předložení průkazu

Kontrolu vykonal inspektor:

Mgr. Pavel Šturma , průkaz inspektora č. 001321 - inspektor

Kontrolovaná osoba:

STECHER veřejná obchodní společnost České Budějovice

Sídlo: Litvínovice 32, Litvínovice, 370 01

IČ: 14501228

(dále jen „kontrolovaná osoba“)

Za kontrolovanou osobu se provedení kontroly zúčastnil/a:

██████████ zaměstnanec kontrolované osoby

Kontrola byla provedena dne: 19.09.2022

kontrolované pracoviště: STECHER, V.O.S., C.BUDĚJ. (OIP 5)

adresa: 32, 370 01 Litvínovice

Poslední kontrolní úkon předcházející vytvoření protokolu: doručení dokumentu kontrolovanou osobou dne 04.11.2022.

U kontrolované osoby nepůsobí odborová organizace, rada zaměstnanců nebo zástupce pro oblast bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.

Předmět kontroly:

- dodržování povinností vymezených v ustanovení § 3 odst. 1 zákona č. 251/2005 Sb., o inspekci práce, ve znění pozdějších předpisů, se zaměřením zejména na
 - dodržování povinností vyplývajících z právních předpisů k zajištění bezpečnosti práce

dodržování pracovněprávních předpisů dle ustanovení § 3 zákona o inspekci práce v souvislosti se vznikem pracovního úrazu

pana/paní:

██████████
Datum narození: ██████████

Zaměstnání úrazem postiženého: Správci objektů

Délka pracovního zařazení, při kterém došlo k úrazu: 8 let 9 měsíců

Zraněna osoba je: Zaměstnanec v pracovním poměru

Úraz:

Datum: 19.09.2022 hod. a min.: 12:55

Zraněná osoba odpracovala od začátku pracovního výkonu (počet hodin): 5:00

Druh zranění: Zlomeniny kostí

Zraněná část těla: noha (pod kotníkem)

Celkový počet zraněných osob: 1
s hospitalizací delší než 5 dní: 1

Místo, kde k úrazu došlo:

administrativní budova Stecherův mlýn, Litvínovice 32

Popis události

Při opravě stropního podhledu propadl z výšky cca 2,8 m a způsobil si zranění obou končetin

Doklady předložené ke kontrole:

1. Pracovní smlouva [redacted] - KOPIE
2. Pracovní smlouva [redacted] - KOPIE
3. Doložení lékařské prohlídky - KOPIE
4. Záznam o úrazu [redacted] - KOPIE
5. Vstupní školení BOZP [redacted] - KOPIE
6. Evidenční list vydaných OOPP - [redacted] - KOPIE

Průběh kontroly, zjištěné skutečnosti:

Kontrola byla zahájena dne 19.9.2022 předložením průkazu č. 001321 inspektorem Mgr. Pavlem Šturmou zaměstnanci kontrolované osoby [redacted] který současně převzal poučení ke kontrole zahájené Oblastním inspektorátem práce pro Jihočeský kraj a Vysočinu v Českých Budějovicích. Kontrola je zahájena na základě oprávnění inspektorátu kontrolovat okolnosti a příčiny vzniku pracovního úrazu podle §5 odst. 1, písm. d), zákona č. 251/2005Sb., ke kterému došlo dne 19.9.2022 kolem 13:00 hodin v administrativní budově areálu Stecherův mlýn, Litvínovice čp. 32, a při kterém zaměstnanec [redacted] utrpěl zranění vyžadující hospitalizaci v nemocničním zařízení přesahující 5 dnů. Dne 19.9.2022 konal [redacted] práci při opravě zateplení stropního podhledu společně se zaměstnancem zaměstnavatele Český trávník s.r.o., [redacted] kdy v důsledku prolomení stropního podhledu založenému na hliníkové konstrukci došlo k jejich propadnutí a pádu z výšky cca 2,8m (viz. foto č. 1,2,3,4,5,6,7,8,9,14,15).

Ze zápisu o podaném vysvětlení konaném dne 19.9.2022 ze zaměstnancem zhotovitele prací údržby STECHER v.o.s. [redacted] bylo zjištěno, že v současné době pracuje jako manažer areálu Stecherův mlýn v Litvínovicích. Dne 19.9.2022 rozhodl o opravě tepelné izolace položené na stropu ve 2. patře administrativní budovy. Na tuto práci určil zaměstnance zhotovitele STECHER v.o.s. [redacted] a jako pomocníka určil zaměstnance zaměstnavatele Český trávník s.r.o., [redacted]. Pracovní postup stanovil tak, že za pomoci dřevěných vyklápěcích schodů (viz. foto č. 10) oba jmenovaní vstoupí do vybetonovaného prostoru nad stropem 2. patra a zde za pomoci dřevěných fošen provedou opravu v místech, kam není možné dosáhnout z betonové podesty. Dal jim rovněž k dispozici dvě dřevěné latě, za jejichž pomoci měli upravit zateplení v hůře dostupných místech. Dále od betonové podesty měli jít po dřevěných fošnách. Kolem 11 - 12 hodin šli oba pracovníci na oběd a poté pokračovali v práci. Kolem 13:00 hodin se [redacted] dozvěděl o vzniku pracovního úrazu. Žádnými prostředky k zachycení pádu [redacted] ani [redacted] zajištění nebyli. [redacted] učinil opatření k opuštění kanceláří dalšími zaměstnanci před zahájením prací pod podhledem.

Kontrolou bylo zjištěno, že pro práce spojené s údržbou objektu administrativní budovy, byl [redacted] s jeho souhlasem pověřen zaměstnancem zhotovitele STECHER v.o.s., [redacted] a to k výkonu prací údržby ve 2. patře administrativní budovy areálu Stecherova mlýna v Litvínovicích. Zaměstnanec [redacted] tedy konal práce na pracovišti zhotovitele prací údržby (kontrolované osoby) bez vědomí svého zaměstnavatele.

Podle §3 odst. 2, písm. l), zákona č. 309/2006Sb. je zhotovitel údržbových prací STECHER v.o.s. povinen dodržovat další požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví při práci v rámci realizace stavby, a předcházet ohrožení života a zdraví fyzických osob, které se s vědomím zhotovitele mohou zdržovat na staveništi.

Z uvedeného vyplývá odpovědnost zhotovitele STECHER v.o.s. (kontrolované osoby) za zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v rámci provádění prací údržby.

Dále bylo zjištěno, že provedená dechová zkouška Policií České republiky byla u [REDAKCE] pozitivní s výsledkem 1.08 promile alkoholu v dechu. Kontrolovaná osoba předložila ke kontrole dne 19.9.2022 detekční zařízení pro zjišťování alkoholu v dechu u zaměstnanců (viz. foto č. 11, 13).

Z ohledání místa vzniku pracovního úrazu dne 19.9.2022 a pořízené fotodokumentace je zřejmé, že dřevěné fošny k provádění práce fyzickými osobami konajícími práci údržby použity nebyly. Dřevěné fošny jsou zřejmé na foto č. 12 ale tyto jsou opřené o betonový střešní vazník dále od místa propadnutí jmenovaných stropní konstrukcí. Podle §3 odst. 1, písm. b), Nařízení vlády č. 362/2005Sb. zaměstnavatel přijímá technická a organizační opatření k zabránění propadnutí zaměstnanců na všech pracovištích a přístupových komunikacích, pokud leží ve výšce nad 1,5m nad okolní úrovní. Podle §3 odst. 6, Nařízení vlády č. 362/2005Sb. zaměstnavatel zajistí, aby na všech plochách, které nezaručují, že jsou při zatížení osobami včetně nářadí a pracovních pomůcek bezpečné proti prolomení, případně na nichž toto zatížení není vhodně rozloženo technickou konstrukcí, bylo provedeno zajištění proti propadnutí. Za takové opatření není možné považovat použití dřevěných fošen pro pohyb na takové ploše. S ohledem na konstrukci podhledu je zcela zřejmé, že tato konstrukce není certifikována jako pochozí a není dovoleno na ni vstupovat bez přijetí odpovídajících opatření (např. vybudování přístupové podlahy uložené na pevných bodech).

Kontrolní zjištění:

1. Kontrolou bylo zjištěno, že dne 19.9.2022 konal údržbové práce při opravě zateplení stropu ve 2. patře administrativní budovy areálu Stecherův mlýn zaměstnanec kontrolované osoby [REDAKCE] společně se zaměstnancem zaměstnavatele Český trávník s.r.o., [REDAKCE]. V důsledku prolomení stropní konstrukce tvořené hliníkovými profily, polystyrenovými deskami a tepelnou izolací, a následnému pádu z výšky cca 2,8 m obou jmenovaných došlo ke zranění vyžadujícímu hospitalizaci v nemocničním zařízení delší než 5 dnů. Tím, že kontrolovaná osoba podle §3 odst. 1, písm. b), Nařízení vlády č. 362/2005Sb. jako zaměstnavatel nepřijal technická a organizační opatření k zabránění propadnutí zaměstnanců a fyzických osob na všech pracovištích a přístupových komunikacích, pokud leží ve výšce nad 1,5m nad okolní úrovní a nezajistil, aby na všech plochách, které nezaručují, že jsou při zatížení osobami včetně nářadí a pracovních pomůcek bezpečné proti prolomení, případně na nichž toto zatížení není vhodně rozloženo technickou konstrukcí, bylo provedeno zajištění proti propadnutí podle §3 odst. 6, Nařízení vlády č. 362/2005Sb., porušil povinnost organizovat práci a stanovit pracovní postupy tak, aby byly dodržovány zásady bezpečného chování na pracovišti a aby zaměstnanci byli chráněni proti pádu nebo zřícení podle §5 odst. 1, písm. c), zákona č. 309/2006Sb.
 - § 5 odst. 1 písm. c) zákona č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů
 - § 3 odst. 1 písm. b) nařízení vlády č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky
 - § 3 odst. 6 nařízení vlády č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky

Poučení:

Kontrolovaná osoba může ve smyslu ustanovení § 13 kontrolního řádu podat oblastnímu inspektorátu práce námitky proti kontrolnímu zjištění ve lhůtě 15 dnů ode dne doručení protokolu o kontrole. Námitky se podávají písemně, musí z nich být zřejmé, proti jakému kontrolnímu zjištění směřují a musí obsahovat odůvodnění nesouhlasu s tímto kontrolním zjištěním. V opačném případě budou námitky zamítnuty jako nedůvodné.

České Budějovice dne 10.12.2022

Za oblastní inspektorát práce:

Mgr.
Pavel
Šturma
.....
Digitálně podepsal
Mgr. Pavel Šturma
Datum: 2022.12.12
08:15:40 +01'00'

Mgr. Pavel Šturma
inspektor

Rozdělovník:

1x kontrolovaná osoba

1x oblastní inspektorát práce