

10

**Oblastní inspektorát práce
pro Jihočeský kraj a Vysočinu**
Vodní 1629/21, 370 06 České Budějovice, IČ 75046962
telefon: +420 950 179 511, fax: +420 950 179 505, e-mail: budejovice@suip.cz, ID DS: n7wefgn

č.j.: 12226/5.41/24-19
sp.zn.: I5-2024-608

PROTOKOL O KONTROLE

příčin a okolností pracovního úrazu vyžadujícího hospitalizaci delší než 5 dní a z účasti při šetření na místě úrazového děje provedené podle § 5 odst. 1 písm. a) a d) zákona č. 251/2005 Sb., o inspekci práce, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o inspekci práce“) v rozsahu ustanovení § 3 zákona o inspekci práce pořízený ve smyslu ustanovení § 9 písm. f) zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole, (dále jen „kontrolní řád“), Oblastním inspektorátem práce pro Jihočeský kraj a Vysočinu se sídlem v Českých Budějovicích (dále jen „oblastní inspektorát práce“).

Kontrola byla zahájena dne 05.04.2024, prvním kontrolním úkonem: předložení průkazu

Kontrolu vykonal inspektor:

Ing. Jiřina Velínová, průkaz inspektora č. 000429 - inspektor

Kontrolovaná osoba:

European Trailer Systems s.r.o.

Sídlo: Ke Gabrielce 786, Kamenice nad Lipou, 394 70

IČ: 26037271

(dále jen „kontrolovaná osoba“)

Za kontrolovanou osobu se provedení kontroly zúčastnil/a:

člen statutárního orgánu

smluvní technik OZO,

Kontrola byla provedena dne: 05.04.2024, 26.04.2024, 22.05.2024

kontrolované pracoviště: European Trailer Systems s.r.o.

adresa: Ke Gabrielce 786, 394 70 Kamenice nad Lipou

Poslední kontrolní úkon předcházející vytvoření protokolu: zaslání dokumentace datovou schránkou dne 16.07.2024.

U kontrolované osoby nepůsobí odborová organizace, rada zaměstnanců nebo zástupce pro oblast bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.

Předmět kontroly:

- dodržování povinností vymezených v ustanovení § 3 odst. 1 zákona č. 251/2005 Sb., o inspekci práce, ve znění pozdějších předpisů, se zaměřením zejména na
 - dodržování povinností vyplývajících z právních předpisů k zajištění bezpečnosti práce

dodržování pracovněprávních předpisů dle ustanovení § 3 zákona o inspekci práce v souvislosti se vznikem pracovního úrazu

pana/paní:

Datum narození:

Zaměstnání úrazem postiženého: Operátoři průmyslových robotů, NC strojů

Délka pracovního zařazení, při kterém došlo k úrazu: 1 let 7 měsíců

Zraněna osoba je: Zaměstnanec v pracovním poměru

Úraz:

Datum: 07.03.2024 hod. a min.: 15:40

Zraněná osoba odpracovala od začátku pracovního výkonu (počet hodin): 1:40

Druh zranění: Otevřené rány

Zraněná část těla: prst, prsty

Celkový počet zraněných osob: 1
s hospitalizací delší než 5 dní: 1

Místo, kde k úrazu došlo:

Linka ETS K 0197 excentrický klínový lis ER 63

Popis události

V uvedené organizaci pracuje pan [redacted] jako operátor výroby od roku 2021. V den úrazu dne 7.3.2024 nastoupil pan [redacted] na odpolední směnu ve 13:00 hodin. Zaměstnanci se pravidelně schází v 13:55 hod v zasedací místnosti, kde je jednotlivým pracovníkům přidělena pracovní činnost na dané směně, kterou budou vykonávat. V den úrazu směnový lídr pan [redacted] přidělila panu [redacted] práci na excentrickém lisu č.3 WEINGARTEN ER 63 - výroba spriegelů . Pracovní postup při lisování spriegelů pan [redacted] znal, tuto operaci již dříve několikrát vykonával. Ve 14 hodin již byl u excentrického lisu č.3 WEINGARTEN ER 63. U lisu byla již rozpracovaná zakázka ranní směnou. Započal pracovní činnost, kdy zalisoval 2 ks spriegelů, které byly kusovkami. V tuto dobu za ním na pracoviště přišla paní [redacted]. Společně hovořili a čekali až panu [redacted] přiveze manipulát pan [redacted] plastové díly na další zakázku, samotné spriegele byly již u lisu navezeny z ranní směny. Než přijel manipulát pan Papež odešel a zůstala u lisu s panem [redacted] jen paní [redacted]. Manipulát pan [redacted] dovezl plastové díly, společně však zjistili, že plastové díly u lisu již jsou z ranní směny, ale jsou zasunuty za lisem. Manipulát odjel a pan [redacted] za dohledu paní [redacted] vyrobil jeden kus spriegelu, tento paní [redacted] musela přeměřit a povolit další výrobu. Paní [redacted] vyrobený kus podepsala a odešla. Dále, na lisu pan [redacted] zalisoval spriegele. Pracovní postup výroby se skládá ze zalisování třech dílů, dva jsou plastové konce a střední díl spriegel. Spriegel je celkově dlouhý 2550 mm a na každém konci je plastový díl o délce cca 150 mm. Plastový díl se zasune do spriegelu a zajistí kolíkem. Takto připravený spriegel se vsune do přípravku v pracovní části lisu na zarážku pro daný výrobek. Sešlápnutím šlapky lisu dojde k zalisování a vznikne prolis. Po vysunutí spriegelu z lisu se vyjme ručně zajišťovací kolík, toto se opakuje na obou koncích spriegelu. Hotový spriegel se ukládá na paletu vedle lisu. Tuto pracovní operaci prováděl pan [redacted] na lisu až do doby úrazu. V době úrazu cca 15:45 hodin nasunul pan [redacted] plastový díl do spriegelu a zajistil kolíkem. Z důvodu zajištění těžiště sprieglu, který je dlouhý stál pan [redacted] cca 1m od lisu. Vsunul takto připravený spriegel do přípravku v lisu. Spriegel mírným tlakem přitlačil na zarážku v přípravku v lisu a v tomto okamžiku mírně zavrával, spriegel se ze zarážky vysmeknul mimo pracovní prostor lisu, pan [redacted] udělal úkrok vpřed a jak chtěl vyrovnat stabilitu, tak posunul nohu do šlapky, rukama se dostal do pracovního prostoru stroje a pohybem při vyrovnávání stability tuto šlapku sešlápnul, čímž došlo k chodu pracovního stroje lisu a poranění prstů levé ruky. Pan [redacted] si ještě pamatuje, že spriegel byl tímto úkonem ohnutý asi 1m za místem, kde měl být udělán prolis. Po úrazu odešel pan [redacted] do buňky lídrů, tam byla paní [redacted] kteří mu poskytli první pomoc a zavolali RZS, která ho převezla k ošetření do nemocnice v Pelhřimově.

Doklady předložené ke kontrole:

1. Výpis z obchodního rejstříku, vedeného Krajským soudem v Českých Budějovicích oddíl C, vložka 10614 - KOPIE
2. Osvědčení OZO [redacted] ROVS/1565/PREV/2023 - KOPIE
3. Pracovní smlouva [redacted] ze dne 3.2.2021 - KOPIE
4. Lékařský posudek [redacted] - KOPIE
5. Zápis o provedeném zaškolení a zácvičku zaměstnanců firmy - KOPIE
6. Prezenční listina, periodické školení - KOPIE
7. Volně stojící výstředníkový (excentrický) lis se představuje - KOPIE
8. Vyráběný dílec No. 900395 - KOPIE
9. Hodnocení rizik HR č.4/2019 - KOPIE

10. Zpráva č. 12/18/2023 pravidelná o revizi elektrické instalace a kontrole bezpečnosti provozovaného strojního vybavení Excentrický lis WEINGARTEN ER 63 v.č. 10813 ze dne 25.10.2023 - KOPIE

11. Fotodokumentace - KOPIE

12. Technická správa lis excentrický klinový ER 63 ze dne 1.6.2023 - KOPIE

Průběh kontroly, zjištěné skutečnosti:

Kontrola byla zahájena předložením průkazu panu [REDAKCE] ednatel, který zároveň převzal poučení o právech a povinnostech kontrolované osoby, na uvedeném sídle provozovny společnosti Ke Gabrielce 786, 394 70 Kamenice nad Lipou dne 5.4.2024 v 9:10 hodin. V průběhu zahájení kontroly byl předložen výpis z obchodního rejstříku, osvědčení OZO par [REDAKCE] ROVS/1565/PREV/2023. Kontrola byla dále vedena prohlídkou provozu vzniku závažného pracovního úrazu v uvedené společnosti včetně pořízení fotodokumentace místa úrazu a předložením vyžádaných dokladů. Kontrola byla zaměřena na dodržování právních předpisů k zajištění bezpečnosti práce v souvislosti se vznikem závažného pracovního úrazu pana [REDAKCE]. Záznam o zahájení kontroly byl zaslán kontrolované osobě datovou zprávou č.j. 12226/5.41/23-2 s doručenkou 2023-04-1814:10:19.

Odborná a zdravotní způsobilost postiženého:

Postižený [REDAKCE] u zaměstnavatele je zaměstnán na základě pracovní smlouvy ze dne 3.2.2021 se změnou pracovní smlouvy dne 31.1.2022 pracovní zařazení operátor výroby. Dne 3.2.2021 bylo proveden zápis o provedeném zaškolení a zácviu zaměstnanců firmy pracoviště Linka springlere hybrid springlere, jejíž součástí je excentrický lis WEINGARTEN ER 63. Školení BOZP se zúčastnil dne 9.10.2023 podle prezenční listiny školení BOZP podle osnovy-periodické školení zaměstnanců bod 5 uvedené osnovy.

Zdravotní způsobilost postiženého [REDAKCE] byla doložena lékařským posudkem pro účel posouzení zdravotní způsobilosti k práci ze dne 20.6.2022 s výsledkem zdravotně způsobilý - schopen.

Pracovní režim:

Pracovní úraz se stal dne 7.3.2024 kolem 15:40 hod., kdy postižený odpracoval 1,75 hod. od začátku směny, která začala ve 14:00 hod.

Přítomnost alkoholu nebo návykových látek u úrazem postiženého zaměstnance:

U postiženého [REDAKCE] nebyla na místě provedena dechová zkouška na alkohol. Nevzniklo podezření zaměstnavatelem.

Další zjištěné skutečnosti:

Místem úrazu byl excentrický lis WEINGARTEN ER 63, v.č.10813 umístěný ve výrobní hale v areálu European Trailer Systems s.r.o., Ke Gabrielce 786, 394 70 Kamenice nad Lipou. Prohlídka místa úrazu byla provedena inspektorem Ing. Jiřinou Velínovou dne 5.4.2024 včetně pořízení fotodokumentace. Excentrický lis lis byl nastaven na pracovní režim a režim ovládání „Cyklický zdvih – noha“ – lis se uvede do pohybu sešlápnutím ovladače nohou. Přerušení pohybu nastává volněním ovladače. K pokračování pohybu je třeba opět sešlápnout ovladač nohou. Závažný pracovní úraz nešetřila Policie ČR.

Kontrolou příčin a okolností závažného pracovního úrazu bylo zjištěno, že příčinou úrazu bylo nahodilé vsunutí ruky do pracovního prostoru stroje - excentrického lisu WEINGARTEN ER 63 při zakládání lisovaného sprieglu ze vzdálenosti cca 1m od nebezpečného prostoru lisu, kdy došlo ke smeknutí zakládaného dílu sprieglu v přípravku lisu a tím změně těžiště pana [REDAKCE] který provedl sešlápnutím šlapky nezáměrné spuštění lisu. Pracovní prostor excentrického lisu WEINGARTEN ER 63 nebyl zajištěn proti takovému úkonu.

Opatření přijatá kontrolovanou osobou k zabránění opakování pracovních úrazů:

Zaměstnavatel provedl zakrytování pracovního prostoru plastovým průhledným krytem tak, aby nemohlo dojít k nahodilému vsunutí rukou do pracovního prostoru stroje. V rámci investic bude tento starší typ stroje nahrazen moderním strojem. Vzhledem k charakteru a okolnostem předmětného úrazu inspektor OIP souhlasí. Doloženo fotodokumentací.

Kontrolní zjištění:

1. Kontrolou bylo zjištěno, že zaměstnavatel (kontrolovaná osoba) v době závažného pracovního úrazu pana [REDAKOVANÉ] dostatečně nevyhodnotil riziko možného nahodilého úkonu jako vsunutí rukou do pracovního prostoru stroje - excentrického lisu WEINGARTEN ER 63, v.č.10813 umístěného na výrobní hale provozovny, tím že nezajistil nebezpečný prostor pracovního stroje (např. krytem nebezpečného prostoru) tak, aby bylo zamezeno možnosti vsunutí rukou do pracovního prostoru stroje a současně nahodilému spuštění pracovního stroje nožním ovládáním v pracovním postupu při výrobě spriegelu. Zaměstnavatel tak nezajistil minimální požadavky na bezpečný provoz a používání zařízení v závislosti na příslušném riziku vytvářeném daným zařízením, a to vybavením zařízení zábranou nebo ochranným zařízením tam, kde existuje riziko kontaktu nebo zachycení zaměstnance pohybujícími se částmi pracovního zařízení podle požadavku § 3, odst. 1, písm. d), nařízení vlády 378/2001 Sb. v platném znění. Tím kontrolovaná osoba porušila povinnost dodržet požadavky na výrobní a pracovní prostředky a zařízení, při které budou, kdy je zaměstnavatel povinen zajistit, aby stroje byly z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví při práci vhodné pro práci, při které budou používány. Stroje musí být vybaveny ochrannými zařízeními, která chrání život a zdraví zaměstnanců podle požadavku § 4, odst. 1, písm. a), zákona 309/2006 Sb. v platném znění.

- § 4 odst. 1 písm. a) zákona č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů
- § 3 odst. 1 písm. d) nařízení vlády č. 378/2001 Sb., kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný provoz a používání strojů, technických zařízení, přístrojů a náradí

Bylo odstraněno v průběhu kontroly.

Poučení:

Kontrolovaná osoba může ve smyslu ustanovení § 13 kontrolního řádu podat oblastnímu inspektorátu práce námitky proti kontrolnímu zjištění ve lhůtě 15 dnů ode dne doručení protokolu o kontrole. Námitky se podávají písemně, musí z nich být zřejmé, proti jakému kontrolnímu zjištění směřují a musí obsahovat odůvodnění nesouhlasu s tímto kontrolním zjištěním. V opačném případě budou námitky zamítnuty jako nedůvodné.

Jihlava dne 12.08.2024

Za oblastní inspektorát práce:

Ing. Jiřina Velínová Digitálně podepsal Ing. Jiřina Velínová
Datum: 2024.09.19 11:38:07 +0200

Ing. Jiřina Velínová
inspektor

Rozdělovník:

1x kontrolovaná osoba

1x oblastní inspektorát práce

Přílohy protokolu:

- Výpis z obchodního rejstříku, vedeného Krajským soudem v Českých Budějovicích oddíl C, vložka 10614