

č.j.: 23818/5.41/23-14  
sp.zn.: I5-2023-1305

### PROTOKOL O KONTROLE

příčin a okolností pracovního úrazu vyžadujícího hospitalizaci delší než 5 dní a z účasti při šetření na místě úrazového děje provedené podle § 5 odst. 1 písm. a) a d) zákona č. 251/2005 Sb., o inspekci práce, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o inspekci práce“) v rozsahu ustanovení § 3 zákona o inspekci práce pořízený ve smyslu ustanovení § 9 písm. f) zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole, (dále jen „kontrolní řád“), Oblastním inspektorátem práce pro Jihočeský kraj a Vysočinu se sídlem v Českých Budějovicích (dále jen „oblastní inspektorát práce“).

Kontrola byla zahájena dne 21.07.2023, prvním kontrolním úkonem: předložení průkazu

#### **Kontrolu vykonali inspektoři:**

Ing. Stanislav Dvořák , průkaz inspektora č. 001827 - vedoucí kontrolní skupiny  
Ing. Vlasta Pelánová, průkaz inspektora č. pověření, inspektor  
Ing. Lucie Golská, průkaz inspektora č. pověření, inspektor

#### **Kontrolovaná osoba:**

**AMG - Karel Pícha, s.r.o.**  
Sídlo: Panušková 744, Světlá nad Sázavou, 582 91  
IČ: 27480925  
(dále jen „kontrolovaná osoba“)

#### **Za kontrolovanou osobu se provedení kontroly zúčastnil/a:**

████████████████████ člen statutárního orgánu  
████████████████████ zaměstnanec kontrolované osoby  
████████████████████ zaměstnanec kontrolované osoby

Kontrola byla provedena dne: 21.07.2023, 26.07.2023, 04.10.2023

kontrolované pracoviště: AMG - Karel Pícha, s.r.o.  
adresa: Panušková 744, 582 91 Světlá nad Sázavou

Poslední kontrolní úkon předcházející vytvoření protokolu: vrácení předložených dokladů dne 04.10.2023.

U kontrolované osoby nepůsobí odborová organizace, rada zaměstnanců nebo zástupce pro oblast bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.

#### **Předmět kontroly:**

- dodržování povinností vymezených v ustanovení § 3 odst. 1 zákona č. 251/2005 Sb., o inspekci práce, ve znění pozdějších předpisů, se zaměřením zejména na
  - dodržování povinností vyplývajících z právních předpisů k zajištění bezpečnosti práce

dodržování pracovněprávních předpisů dle ustanovení § 3 zákona o inspekci práce v souvislosti se vznikem pracovního úrazu

pána/paní:

Datum narození: ██████████

Zaměstnání úrazem postiženého: Pomocní a nekvalifikovaní pracovníci

Délka pracovního zařazení, při kterém došlo k úrazu: 0 let 2 měsíců

Zraněna osoba je: Osoba vykonávající činnosti nebo poskytující služby mimo pracovněprávní vztahy

#### Úraz:

Datum: 13.07.2023 hod. a min.: 6:02

Zraněná osoba odpracovala od začátku pracovního výkonu (počet hodin): 0:02

Druh zranění: Traumatické amputace (ztráta částí těla)

Zraněná část těla: hlava, bez další specifikace

Celkový počet zraněných osob: 1

s hospitalizací delší než 5 dní: 1

#### Místo, kde k úrazu došlo:

Obrobna společnosti, Panušková 744, Světlá nad Sázavou

#### Popis události

Poškozená [REDAKCE] dostala od svého mistra [REDAKCE] po příchodu na směnu za úkol vyčistit bednu s narezanými obrobky od špon, které zde zůstaly od předešlé směny. Paní [REDAKCE] vyčistila bednu a nashromážděné špony pomocí lopatky a smetáčku nasypala do připraveného kovového kbelíku. Tento kbelík šla dále vysypat do kolečka, kterým se po směně vyváží špony. Kolečko si nevytáhla, aby pohodlně mohla kbelík vysypat, ale ohnula se do mezery mezi kolečkem a soustruhem, kudy chtěla kbelík vysypat. Při této manipulaci jí rotující doraz soustruhu zachytil vlasy svázané do culíku, namotal a skalpoval. I když obsluha soustruhu paní [REDAKCE] soustruh zastavil, došlo k poranění. Poškozené byla poskytnuta první pomoc a byla převezena do FN Královské Vinohrady do Prahy kde je v léčení.

#### Doklady předložené ke kontrole:

1. Výpis z obchodního rejstříku - KOPIE
2. Smlouva o poskytnutí služeb - KOPIE
3. Záznam o provedeném opakovaném školení zaměstnanců o BOZP - KOPIE
4. Školení na pracovištích - KOPIE
5. Přidělení OOPP - KOPIE
6. Odpracovaná doba - KOPIE
7. Záznam o kontrole stroje - KOPIE
8. Doklad o zakoupení soustruhu - KOPIE

#### Průběh kontroly, zjištěné skutečnosti:

Kontrola byla zahájena dne 21.7. 2023 v 8 hodin předložením průkazu [REDAKCE] společnosti.

O zahájení kontroly byl sepsán "Záznam o zahájení kontroly".

#### V průběhu kontroly byly zjištěny tyto skutečnosti:

V průběhu kontroly byly ověřeny příčiny a okolnosti pracovního úrazu poškozené [REDAKCE] narozené [REDAKCE] vězenkyně věznice Světlá nad Sázavou, Rozkoš 990. Vězenkyně vykonávala pomocné práci na základě § 30 zákona 169/1999 Sb. a dále na základě smlouvy o poskytování služeb č.j. VS-214480-1/ČJ-2021/802377 (doklad č. 2).

Poškozená [REDAKCE] absolvovala školení v oblasti BOZP dle základní osnovy a osnovy pomocný dělník kovovýroby naposledy dne 11.5.2023. Téhož dne absolvovala školení v oblasti PO (doklad č. 3). Dne 21.4.2022 absolvovala školení na své pracoviště č.4 - dělení materiálu (malá pila) (doklad č.4) a dále proškolení na další pracoviště. Dle výše uvedené smlouvy č.j. VS-214480-1/ČJ-2021/802377 věznice zajistila lékařskou prohlídku poškozené a přidělení běžného pracovního oděvu. Zaměstnavatel poskytl chrániče sluchu, ochranné brýle, ochranné rukavice (doklad č. 5). Dle předložené docházky [REDAKCE] odpracovala v červnu 24,5 hodiny (1 týden), v červnu odpracovala 165,5 hodiny (doklad č. 6)

Kontrolovaný subjekt doložil doklad o zakoupení Soustruhu SV 18RA v r. 2017 včetně předávacího protokolu (doklad č. 8), dále doložil záznam o kontrole strojního zařízení během používání ze srpna 2022 (doklad č. 7).

#### Popis soustruhu

Jedná se o univerzální soustruh SV 18 RA vyrobený TOS Trenčín vyr. č. 018120850173. Tento soustruh byl v r.2017 zakoupen od společnosti AKK trade s.r.o. Brno jako použitý, s úpravou suportu jako CNC. Pro toto využití je vřeteník soustruhu vybaven dorazem, aby šlo snadno upnout tyčový materiál do stejné délkové polohy (stejně délky ve vztahu ke sklíčidlu soustruhu) a bylo možno provést automatické soustružení.

Doraz soustruhu je vyhotoven tak, že na zadní část vřeteníku soustruhu je připevněna silnostěnná trubka (délky 200 mm, venkovního průměru 55mm) a do ní je vložena tyč o průměru 40 mm která se v trubce dá v rozmezí 100 – 300 mm posouvat a tím nastavit doraz pro materiál, který se vkládá z druhé strany a upíná do sklíčidla. Celý tento doraz je pevně spojen s vřetenem soustruhu a s ním se také otáčí.

#### Popis umístění soustruhu

Soustruh je umístěn u stěny dílny. Přední strana lože soustruhu je 140 cm od zadní stěny. Vlevo od soustruhu je umístěn dělicí stroj tyčového materiálu. Jeho rám je od soustruhu vzdálen 110 cm. Ve výšce 80 cm je proveden ukládací stůl materiálu, který je prodloužen a přečnává stroj o 70 cm. Mezi ukládacím strojem a soustruhem je prostor 50 cm. V prostoru pod ukládacím stolem je uloženo kolečko (zahradní kotouč), kterým se vyváží špony (stav je zachycen v obrazové příloze protokolu).

#### **Kontrolní zjištění:**

1. Při obrábění soustruhem SV 18 RA vyčnívá z vřeteníku mimo stroj nainstalovaný doraz, tyčový materiál o délce 34 cm, který není po celé délce zakryt pevným ochranným krytem. Tento požadavek je stanoven v § 55 vyhl. č. 48/1982 Sb.

Kontrolovaná osoba nezajistil, aby byl soustruh vybaven zábranou nebo ochranným zařízením, nepřijal opatření tam, kde existuje riziko kontaktu nebo zachycení zaměstnance pohybující se částí pracovního zařízení dle § 3 odst. 1 písm. d) Nařízení vlády č. 378/2001 Sb.

Kontrolovaná osoba porušila povinnost zajistit, aby byl z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví při práci vhodný pro práci, při které je používán a aby byl stroj vybaven ochranným zařízením, která chrání život a zdraví zaměstnanců dle

- § 4 odst. 1 písm. a) zákona č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů
- § 3 odst. 1 písm. d) nařízení vlády č. 378/2001 Sb., kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný provoz a používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí

Bylo odstraněno v průběhu kontroly.

#### **Poučení:**

Kontrolovaná osoba může ve smyslu ustanovení § 13 kontrolního řádu podat oblastnímu inspektorátu práce námítky proti kontrolnímu zjištění ve lhůtě 15 dnů ode dne doručení protokolu o kontrole. Námítky se podávají písemně, musí z nich být zřejmé, proti jakému kontrolnímu zjištění směřují a musí obsahovat odůvodnění nesouhlasu s tímto kontrolním zjištěním. V opačném případě budou námítky zamítnuty jako nedůvodné.

V Jihlavě dne 09.10.2023

Za oblastní inspektorát práce:

Ing. Stanislav  
Dvořák

Digitálně podepsal  
Ing. Stanislav Dvořák  
Datum: 2023.10.10  
07:18:07 +02'00'

Ing. Stanislav Dvořák  
vedoucí kontrolní skupiny

Vlasta  
Pelánová

Digitálně podepsal  
Vlasta Pelánová  
Datum: 2023.10.10  
07:08:42 +02'00'

.....  
Ing. Vlasta Pelánová  
inspektor

Ing. Lucie  
Golská

Digitálně podepsal  
Ing. Lucie Golská  
Datum: 2023.10.10  
07:02:41 +02'00'

.....  
Ing. Lucie Golská  
inspektor

Rozdělovník:  
1x kontrolovaná osoba  
1x oblastní inspektorát práce