

Oblastní inspektorát práce pro Jiho český kraj a Vysočinu
Vodní 1629/21, 370 06 České Budějovice
tel: +420950179511, fax: +420950179505, e-mail: budejovice@suip.cz, DS: n7wefgn

Spisová značka	Naše j.	Vyřizuje/kontakt	V českých
Q5-2021-50	15718/5.30/21-2	Mgr. Šárka Škopková / kl. 583	Budějovicích 30.6.2021

Poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím. ve znění pozdějších předpisů spojené s rozhodnutím o odmítnutí

Oblastní inspektorát práce pro Jiho český kraj a Vysočinu se sídlem v českých Budějovicích (dále jen "OIP") obdržel dne 23. 6. 2021 prostřednictvím provozovatele poštovních služeb žádost o poskytnutí informací dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů paní

(dále jen "žadatelka").

Předmětem žádosti bylo poskytnutí rozhodnutí a listin, které byly podkladem k vydání rozhodnutí týkající se spol. Neufe spol. s r.o., v níž byl zamětnutí žadatel in"IIII!~.~ " který dne 9. 9. 2020 zeměl p i výkonu zamětnutí. Žadatelka žádá o poskytnutí informací v elektronické podobě na email

OIP přílohou zasílá anonymizovaný příkaz, j. 7860/5.30/21-4 ze dne 29. 3. 2021, avšak upozorňuje, že dané rozhodnutí dosud nenabýlo právní moci (postupkové řízení pokračuje), tudíž není způsobilé mít zamýšlených účinků. OIP se však přesto rozhodl příkaz, a nepravomocný poskytnout, nebo není zvláštním důvodem, pro tak neuinit (srov. rozsudek KS v Brně, sp. zn. 29 A 55/2013-50 ze dne 19. 12. 2014). OIP zároveň přikládá anonymizovaný protokol o kontrole, j. 24775/5.42/2016 ze dne 28. 1. 2021. Ve zbytku však musí žádost žadatelky odmítnout, což činí níže vydaným rozhodnutím.

Rozhodnutí
o odmítnutí žádosti

Oblastní inspektorát práce pro Jiho český kraj a Vysočinu se sídlem v českých Budějovicích jako povinný subjekt ve smyslu § 2 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o svobodném přístupu k informacím") rozhodl v souladu s § 15 odst. 1 zákona o svobodném přístupu k informacím o části žádosti žadatelky:

[REDAKCE]
[REDAKCE]
[REDAKCE]
(dále jen "žadatelka")

týkající se poskytnutí listin (vyjma protokolu o kontrole), které byly podkladem pro vydání rozhodnutí ve v.cí spol. Neufel spol. s r.o., v níž byl zaměněn žadatel in ~
..... který dne 9. 9. 2020 zemřel při výkonu zaměstnání tak, že žádost se v daném bodě podle § 11 odst. 3 zákona o svobodném přístupu k informacím odmítá.

Od vodní:

Dne 23. 6. 2021 byla OIP, jako správnímu orgánu povinnému ve smyslu § 2 odst. 1 zákona o svobodném přístupu k informacím, doručena žádost žadatelky o poskytnutí rozhodnutí ve v.cí spol. Neufel spol. s r.o., v níž byl zaměněn žadatel in [REDAKCE]
který dne 9. 9. 2020 zemřel při výkonu zaměstnání. Žadatelka zároveň žádala o poskytnutí listin, které byly podkladem k vydání rozhodnutí.

Podle § 11 odst. 3 zákona o svobodném přístupu k informacím platí, že informace, které získal povinný subjekt od této osoby při plnění úkolů v rámci kontrolní, dozorové, dohledové nebo obdobné činnosti prováděné na základě zvláštního právního předpisu, podle kterého se na něj vztahuje povinnost mlčenlivosti anebo jiný postup chránící je před zveřejněním nebo zneužitím, se neposkytují. Povinný subjekt poskytne pouze ty informace, které při plnění těchto úkolů vznikly jeho činností. Zvláštním právním předpisem je v tomto případě zákon č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "kontrolní řád"), a zákon č. 251/2005 Sb., o inspekci práce, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o inspekci práce"), které upravují kontrolní činnost orgánu inspekce práce. Z povahy podání podnětu je zřejmé, že hypotéza výše citovaného zákonného ustanovení je beze zbytku naplněna. V listině, jež byly podkladem pro rozhodnutí (vyjma protokolu o kontrole) se jedná o informaci, která byla získána od této osoby, nevznikla činností správního orgánu. Na druhou stranu protokol o kontrole je informací, která vznikla samotnou činností kontrolního orgánu. Vztahuje se tedy na něj výlučně ve smyslu § 11 odst. 3 zákona o svobodném přístupu k informacím (srov. rozsudek sp. zn. 4 As 203/2014-28 ze dne 13. 11. 2014), proto jej správní orgán v anonymizované formě poskytl. Na druhou stranu však listiny získané v rámci kontrolní činnosti povinný subjekt ve smyslu výše uvedeného neposkytuje, proto OIP musí v daném bodě žádost žadatelky odmítnout.

OIP nad rámec výše uvedeného sděluje, že do spisu lze nahlédnout ve smyslu § 38 zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu, ve znění pozdějších předpisů, avšak toto právo náleží pouze úředníkovi řízení, u dalších osob se musí zkoumat právní zájem. Tento však nesmí být v rozporu se zájmem úředníka řízení, přičemž OIP si troufá odhadnout, že zájem žadatelky bude rozporuplný se zájmem úředníka řízení.

S ohledem na výše uvedené rozhodl OIP, tak jak je uvedeno ve výroku tohoto rozhodnutí.

Poučení:

Proti tomuto rozhodnutí lze v souladu s § 16 zákona o svobodném přístupu k informacím podat odvolání. Odvolání lze podle § 83 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů podat ve lhůtě 15-ti dní od doručení tohoto rozhodnutí. Odvolacím orgánem je Státní úřad inspekce práce, Kolářská 451/13, Opava. Odvolání se podává k rukám oblastního inspektorátu.

Mgr. Šárka Škopková
právník

Šárka Škopková
Digitálně podepsal Šárka Škopková
Datum: 2021.07.0106:14:57
+02'00'

**Oblastní inspektorát práce
pro Jiho český kraj a Vysočinu**
Vodní 21, 370 06 České Budějovice, IČ 75046962

telefon: +420950 179511, fax: +420950 179 505, e-mail: epodatelna.budejovice@suip.cz, ID: n7wefgn

č.j.: 24775/5.42/20-16
sp.zn.: 15-2020-1175

PROTOKOL O KONTROLE

Průzkum a okolností smrtelného pracovního úrazu a zúřastí p í ř et en í na m íř t úrazového d je provedené podle § 5 odst. 1 písm. a) a d) zákona . 251/2005 Sb., o inspekc í práce, ve zn ní pozd jřích p edpis (dále jen "zákon o inspekc í práce") v rozsahu ustanoven í § 3 zákona o inspekc í práce po ř ízen ý ve smyslu ustanoven í § 9 písm. f) zákona . 255/2012 Sb., o kontrole, (dále jen "kontrolní řád"), Oblastním inspektorátem práce pro Jiho český kraj a Vysočinu se sídlem v Českých Budějovicích (dále jen "oblastní inspektorát práce").

Kontrola byla zahájena dne 10.9.2020, prvním kontrolním úkonem: p edložení pr kazu

Zahájení kontroly bez p ítomnosti kontrolované osoby bylo oznámeno kontrolované osob dne:

Kontrolu vykonal inspektor:

Jaroslav Kos, pr kaz inspektora . 000620 - inspektor

Kontrolovaná osoba:

NEUFE, spol. s r.o.

Sídlo: Thunovská 184/20, Praha, 118 00

IC: 25996061

(dále jen "kontrolovaná osoba")

Za kontrolovanou osobu se provedení kontroly zúčastnil/a:

[REDACTED]

Kontrola byla provedena dne: 10.09.2020, 01.12.2020

kontrolované pracoviř t : stavba - Stavební úpravy výrobn í haly SO 3 v areálu NEUFE, spol. s r.o., U Nádraží 297, P íbyslav

adresa: U Nádraží 297,58222 P íbyslav

Poslední kontrolní úkon p edcházející vytvo en í protokolu: telefonické dopln ní informace k OZO a zran enému dne 19.1.2021.

U kontrolované osoby nep sob í odborová organizace, rada zam stnanc nebo zástupce pro oblast bezpe nosti a ochrany zdraví p í práci.

P edm t kontroly:

- dodržování povinností vymezených v ustanoven í § 3 odst. 1 zákona . 251/2005 Sb., o inspekc í práce, ve zn ní pozd jřích p edpis , se zam ením zejména na
 - dodržování povinností vyplývajících z právních p edpis k zajiř t ní bezpe nosti práce

dodržování pracovn právních p edpis dle ustanoven í § 3 zákona o inspekc í práce v souvislosti se vznikem pracovního úrazu

Datum narození: ****

Adresa místa trvalého pobytu: *****

Zaměstnaní úrazem postiženého: Obsluha zařízení na zpracování kovů

Délka pracovního času, při kterém došlo k úrazu: 15 let 10 minut

Zraněná osoba je: Zaměstnanec v pracovním poměru

Úraz:

Datum: 9.9.2020 hod. a min.: 9:30

Datum úmrtí: 9.9.2020

Zraněná osoba odpracovala od začátku pracovního výkonu (počet hodin): 3:30

Druh zranění: Otřes mozku

Zraněná část těla: lebka, mozek, lebeční nervy a cévy

Celkový počet zraněných osob: 1

z toho smrtelných: 1

Místo, kde k úrazu došlo:

areál společnosti NEUFE, spol. s r.o., výrobní hala S03

Popis události

Při demontáži kovové stěšní krytiny na hale S03 se poškozený panel oddělil od svých spolupracovníků, šel patrně po krajním stávajícím dílu stěšní krytiny, která se pod ním prohнула a došlo k pádu na betonovou podlahu.

Doklady předložené ke kontrole:

1. Složka dokladů doložených dne 09.09.2020 na stavbu - výpis z OR; předpis I.NP; hod. rizik; zpráva z dozor. auditu; -vol.+prodloužení; sml. o dílo č. 01/2020; prac. sml, zaměstnanec; lékař. prohlídka; karta OOPP - školení BOZP - KOPIE
2. Složka dokladů doložených dne 09.09.2020 emailem - Plán BOZP; předání staveniště ze dne 03.02.2020 NEUFE - MITOL; předání staveniště ze dne 17.08.2020 MITOL - NEUFE - KOPIE
3. -ustanovení komise ve společnosti NEUFE, spol. s r.o. k objasnění příčin vedoucích k úrazu - KOPIE
4. Výpis z OR, RES a ŽR na společnost NEUFE, spol. s r.o., IČ 25996061 ze dne 10.09.2020 - KOPIE
5. Žádost inspektora na Policii ČR o nahlédnutí do spisu a poskytnutí dokladů, úředních záznamů a fotodokumentace k SPÚ - KOPIE
6. Mzdový výměr - doplnění k pracovní smlouvě - KOPIE
7. Doplnění podkladů, doručeno - datová zpráva č. 32144/5.42/20 dne 03.12.2020 - KOPIE
8. Doplnění dokladů - objednávek školení BOZP a aktuální kategorizace prací - e-maily inspektorovi (ze dne 03.12. a 09.12.2021) - KOPIE
9. Souhlas s prodloužením termínu pro ukončení kontroly inspekce - 15-2020-1177 (ev. č. úrazu: U5-2020-3139) - KOPIE

Průběh kontroly, zjištěné skutečnosti:

Kontrola byla zahájena dne 10.09.2020 v areálu provozovny společnosti NEUFE, spol. s r.o., se sídlem Thunovská 184/20, Malá Strana, 11800 Praha 1, IČ 25996061, v Píbyslavi, U Nádraží 297, nacházející se na okraji města Píbyslav, po levé straně silnice 1/19 ve směru na obec Ronov nad Sázavou, kde pracovištěm zaměstnanec kontrolované osoby, postiženého úrazem, byla stavba - Stavební úpravy výrobní haly SO 3 v areálu NEUFE, spol. s r.o., U Nádraží 297, Píbyslav. Zde byly prováděny práce na demontáži stávajícího stěšního pláště haly z dřevu jeho výměny (stávající plášť byl skládaný sendvičový vymanovaný za stěšního sendvičové panely s polyuretanovým zateplením), při jejichž provádění došlo ve středu dne 09.09.2020 v cca 09.30 hod. ke smrtelnému úrazu zaměstnance kontrolované osoby propadnutím stěšním pláštěm na betonovou podlahu haly.

Kontrola byla zahájena dne 10.09.2020 na základě úkonu bezprostředně předcházejících předložením prázdného, kdy inspektor Holán Vladimír Mgr., na základě oznámení úrazu Policií ČR vedoucím oddělení dne

09.09.2020, provedl na místě úrazu, v areálu provozovny společnosti NEUFE, spol. s r.o., se sídlem Thunovská 184/20, Malá Strana, 118 00 Praha 1, IČ 25996061, v Píbyslavi, U Nádraží 297, fotodokumentaci místa úrazu za přítomnosti policie a vyžádal si od zástupce zaměstnavatele doklady k provedení kontroly s tím, že provádění kontroly převezme inspektor Jaroslav Kos. To bylo uskutečнено, kdy inspektor Kos dne 10.09.2020 provedl doplnění fotodokumentace pracoviště a místa úrazu a zahájil kontrolu se zástupci kontrolované osoby v provozovně v Píbyslavi. Následně dne 14.09.2020 byly inspektorem k úrazu vyžádány doklady a fotodokumentace od PR00 Sv. tlá. nad Sázavou, které mu byly poskytnuty vyšetřující komisí.

Kontrola dokladů byla provedena do zahájení kontroly pííin a okolností smrtelného pracovního úrazu dne 09.09.2020.

Doklady převzaté inspektorem Mgr. Vladimírem Holánem na stavbě dne 09.09.2020 v kopiích od zástupce kontrolované osoby:

- Školení z předpisů BOZP - zaměstnanci v kovoprmyslu - osnova + prezenční listina provedené dne 06.04.2020 provedené OZO
- Školení z předpisů BOZP - Práce ve výšce a nad volnou hloubkou - osnova + prezenční listina provedené dne 06.04.2020 provedené OZO
- Karta výjeje OOPP zaměstnanci
- Periodická lékařská prohlídka v etní práci ve výškách - obsluha CNC provedená dne 27.09.2018 MUDr. Eliška Brüssmannová - s výsledkem: je zdravotně způsobilá s podmínkou - korekce brýlemi na dálku.
- Pracovní smlouva uzavřená dne 14.12.2017 jako obsluha CNC stroj
- Pracovní smlouva uzavřená dne 18.05.2020 bez uvedení pracovní innosti.
- Pracovní smlouva uzavřená dne 14.12.2017 jako obsluha CNC stroj
- Pracovní smlouva uzavřená dne 14.12.2017 jako technolog, pípravá výroby.
- Smlouva o dílo 01/2020 uzavřená dne 31.01.2020 mezi objednatelem NEUFE, spol. s r.o., se sídlem Thunovská 184/20, Malá Strana, 118 00 Praha 1, IČ 25996061 a zhotovitelem MITOL, s.r.o., Šultysova 154, 284 01 Kutná Hora, IČ 26477025 na stavbu Stavební úpravy, pístavba a nástavba výrobní haly ozn. SOO v areálu NEUFE Píbyslav.
- Územní a stavební povolení na stavbu Stavební úpravy, pístavba a nástavba výrobní haly ozn. SOO v areálu NEUFE Píbyslav, v etní prodloužení platnosti povolení.
- Hodnocení rizik zpracované společností MITOL, s.r.o. na stavbu Stavební úpravy, pístavba a nástavba výrobní haly ozn. SOO v areálu NEUFE Píbyslav předané zástupcem objednatele NEUFE, spol. s r.o..
- Zpráva z dozorového auditu provedeného ve dnech 19.-20.05.2020 v provozovně společnosti NEUFE, spol. s r.o. v Píbyslavi
- Výkres - Pířory 1.NP - 0.1.1.3. (formát A3) se zákresem místa úrazu
- Výpis z OR společnosti NEUFE, spol. s r.o. ze dne 09.09.2020

Doklady požadované k doložení v rámci zahájené kontroly dne 10.09.2020 a telefonického upesnění ze dne 11.09.2020:

- doklady o zdravotní způsobilosti zaměstnanců
- záznam o úrazu podepsaný svdky (spolupracovníky postiženého)
- Technologický postup pro práci pírekonstrukci stěšního plášt (kontrolované osoby NEUFE, spol. s r.o.) v etní seznámení zaměstnanců

S jednatelem kontrolované osoby a jeho asistentem bylo inspektorem domluveno doložení dalších dokladů požadovaných v rámci kontroly zasláním do datové schránky ID: n7wefgn, pípadně elektronickou píštou na e-mail: jaroslav.kos@suip.cz nebo osobním předáním na OIP v Jihlavě na adrese: T. Legioná 4181/17.

Požadované doklady byly doplněny dne 15.09.2020 formou datové zprávy j. OIP-2020-24718.

Zjištěné skutečnosti:

- Pracovní úraz pana byl na OIP nahlášen Policií Ř vedoucímu oddělení dne 09.09.2020.
- Postižený je zaměstnancem kontrolované osoby provozovny společnosti NEUFE, spol. s r.o., se sídlem Thunovská 184/20, Malá Strana, 118 00 Praha 1, IČ 25996061, na základě pracovní smlouvy uzavřené dne 14.12.2017 s výkonem práce jako obsluha CNC stroj.
- Postižený absolvoval poslední opakované školení z předpisů BOZP - zaměstnanci v kovoprmyslu - dne 06.04.2020, provedené OZO Jaroslav Honzl osv.: DTPA16/PRE/2016, společně se spolupracovníky z pracoviště na střeše
- Postižený absolvoval poslední opakované školení z předpisů BOZP - práce ve výšce a nad volnou hloubkou - dne 06.04.2020, provedené OZO společně se spolupracovníky z pracoviště na střeše a to, dle vyjádření zástupce

Kontrolovaná osoba, společnost NEUFE, spol. s r.o., se sídlem Thunovská 184/20, Malá Strana, 11800 Praha 1, IČ 25996061, zaměstnává v současné době cca 64 zaměstnanců (k 01.12.2020). Organizace vznikla 08.08.2003 a předmětem jejího podnikání je mimo jiné zámečnictví, nástrojářství, obrábění sml.

Kontrolovaná osoba NEUFE, spol. s r.o., se sídlem Thunovská 184/20, Malá Strana, 118 00 Praha 1, IČ 25996061, jako zaměstnavatel, zajišťuje úkoly v prevenci rizik na základě objednávek odborně způsobilou osobou podle ustanovení zák. č. 309/2006 Sb., § 9 - zaměstnancem společnosti HONZIOVÁ s.r.o., IČ 03858413, OZO k zajišťování úkolů v prevenci rizik [redacted]

Pracovní lékařské služby zajišťuje kontrolovaná osoba NEUFE, spol. s r.o., se sídlem Thunovská 184/20, Malá Strana, 118 00 Praha 1, IČ 25996061 na základě uzavřené smlouvy s poskytovatelem [redacted] uzavřené dne 01.05.2017.

Popis místa úrazu:

Místem smrtelného pracovního úrazu pana [redacted] zaměstnance kontrolované osoby, společnosti NEUFE, spol. s r.o., se sídlem Thunovská 184/20, Malá Strana, 11800 Praha 1, IČ 25996061, ke kterému došlo ve stedu dne 09.09.2020 v cca 09.30 hod., bylo staveniště stavby Stavební úpravy, přístavba a nástavba výrobní haly S03 v areálu firmy NEUFE, spol. s r.o. v Píbyslavi. Zde byly prováděny práce na demontáži stávajícího stěšního pláště haly z dřevu jeho výmny (stávající plášť byl skládaný sendvičový vymanovaný z dřevěných panelů ~ zateplením), při jejichž provádění došlo ke smrtelnému úrazu zaměstnance kontrolované osoby [redacted] propadnutím [redacted] stěšním pláštěm na betonovou podlahu haly z výšky cca 8 m. Dle zjištění, nebyli na staveništi žádné další osoby, mimo pracovníky provádějících demontážní práce na stěšním objektu haly S03. Všichni byli zaměstnanci společnosti NEUFE, spol. s r.o., která sama zajišťovala výmnu opláštění a zateplení haly, včetně výmny starého stěšního pláště. K tomuto úřelu měla doasně zprávu písemně převzaté pracovníky od zhotovitele stavby, společnosti MITOI, s.r.o., jejíž pracovníci, se v té době, na staveništi nenacházeli.

Popis úrazové události:

V den úrazu, ve stedu 09.09.2020 okolo 08.00 hod. nastoupi [redacted] jednatele [redacted] a [redacted] na pracoviště, na stěchu rekonstruované haly hal, aby zde pokračovali v rozdělané práci na demontáži staré stěšní krytiny. Práci zahájili až po osmé hodině, z dřevu oschnutí mokřých plechů krytiny, která byla mokrá kluzká.

Demontovaná stará stěcha byla složena ze tří vrstev. Spodní podhled tvořil tabulový vlnitý plech, zavášený pomocí háků ve tvaru „U“ se závitů, uloženými na ocelové konstrukci, vaznicích, přichycených pomocí matic k hákům. Na takto uchyceném podhledovém plechu byla uložena tepelná izolace, která byla zakryta dalším vlnitým tabulovým plechem, uchyceným šrouby s háky ke kovové konstrukci stěchy. Nové zakrytí stěchy bylo prováděno z nových sendvičových panelů z trapezových plechů s tepelnou izolací PU přny, kotvených TEX-šrouby ke kovové konstrukci stěchy.

Pracovníci vypovědli, že na stěše, kde prováděli demontáž staré plechové krytiny a tepelné izolace, používali pracovní přilby a byli uvázaní na lana. Při práci používali elektrické ruční nářadí, malé ruční úhlové brusky a akumulátorový šroubovák. Uvolnili šrouby vrchních plechů, které odsunuli a skládali na dřevěné podklady na stěše. Ze stěchy byly plechy sundávány pomocí montážní plošiny. Starou tepelnou izolaci a spodní plechy shazovali dovnitř haly, jak bylo zadokumentováno fotografiemi z místa úrazu.

Všichni spolupracovníci postiženého [redacted] vypovědli P R, že vlastní propadnutí a pád jeho osoby přímě neviděli. Neví, proč se odvázal od lana, uvázaného ve hřebeni ke kovové konstrukci a jehož volný konec uvázaný okem se stal ležet na stěše, a proč se pohyboval v prostoru, kde byly plechy již uvolněné od šroubového uchycení a kde následně propadl.

Dle úředního záznamu hlídky P R, když na místo přijela, prováděla již RZS Píbyslav ošetření zraněného pracovníka. Byl oblečený do pracovního oděvu a měl na sobě kolem pasu nasazený vázací postroj - opasek s pracovními smyčmi, jejichž volný konec byl karabinou připevněn do druhého oka opasku. V jeho blízkosti ležela modrá pracovní přilba, která měla odštipnutou část štítku a byla prasklá v zadní části, a rozbité dioptrické brýle. Na místě povolána lékařka z RZS Havlíkův Brod, která přijela jiným vozem, uvedla, že pan [redacted] trpěl po pádu ze stěchy zranění neslučitelná se životem.

Dle vyjádření zástupce zaměstnavatele [redacted] společnosti Neufe, spol. s r.o., která se zabývá výrobou dílů konstrukcí montovaných~ [redacted] [redacted] uložil provádění prací zaměstnancem [redacted] on sám. Na pracovišti, kde došlo k pádu pana [redacted] nebyl, takže to neviděl. Uvedl, že všichni zaměstnanci firmy se podílejí na výrobě konstrukcí hal a po té provádějí jejich stavbu a montáž. Z toho dřevu jsou všichni zaměstnanci školeni z BOZP včetně práce na pracovištích ve výškách. Před zahájením prací na stěše byli proškoleni i z technologického postupu. Také je každý z nich vybaven svými bezpečnostními pracovními prostředky včetně vázacího popruhu, přilby a podobně.

Dále uvedl, že postižený [redacted] Zná asi dvacet let, kdy v jejich firmě pracuje již šestnáct let, jako zkušený a bezproblémový pracovník. Práci ve výškách zvládal bez problémů, neměl s tím žádný problém.

Zjištěné skutečnosti - zraněný – [redacted] obsluha CNC strojů:

- je zaměstnancem společnosti NEUFE, spol. s r.o., se sídlem Thunovská 184/20, Malá Strana, 118 00 Praha 1, IČ 25996061, na základě pracovní smlouvy uzavřené dne 14.12.2017 s výkonem práce jako obsluha CNC strojů
- poslední absolvovaná opakovaná zdravotní prohlídka ze dne 27.09.2018 - práce ve výškách s výsledkem je zdravotně způsobilý s podmínkou korekce brýlemi na dálku, provedená lékařem [redacted]
- absolvovala, IP:co,s.le. opakované školení z předpisů BOZP - zaměstnanci v kovoprmyslu - dne 06.04.2020, provedené [redacted]
- absolvoval poslední opakované školení z předpisů BOZP - práce ve výšce a nad volnou hloubkou - dne 06.04.2020, provedené OZO [redacted] v etn. "technologického postupu pro práci při rekonstrukci stěšního pláště"
- byl vybaven mimo pracovního oděvu, bezpečnostní vesty a pracovní obuvi, také ochrannou pracovní paprubou a dodatečně dopsaným bezpečnostním popruhem (dle seznamu mu byl vyměněn v roce 2020)
- dle Zápisu ve stavebním deníku firmy MITOL, s.r.o. (list. č. 206050) ze dne 17.08.2020, bylo provedeno panem [redacted] školení z pracovních postupů při demontáži a montáži opláštění zaměstnanců firmy NEUFE, spol. s r.o., v etn. [redacted]
- v době, kdy došlo k propadnutí, nebyl zaměstnanec [redacted] upoutaný k zajišťovacímu lanu, volný konec lana byl PR nalezen na stěše

Kontrolní zjištění:

1. Provedenou kontrolou příčin a okolností smrtelného pracovního úrazu [redacted] zaměstnance kontrolované osoby, společnosti NEUFE, spol. s r.o., se sídlem Thunovská 184/20, Malá Strana, 11800 Praha 1, IČ 25996061, ke kterému došlo ve stědu dne 09.09.2020 v cca 09.30 hod., na staveništi stavby Stavební úpravy, přístavba a nástavba výrobní haly S03 v areálu firmy NEUFE, spol. s r.o. v Příbyslavi, a z údajů a informací poskytnutých PR, zahájenou dne 10.09.2020 v sídle kontrolované osoby, společnosti NEUFE, spol. s r.o. v Příbyslavi, bylo inspektorem zjištěno, že, předložený "Technologický postup pro práci při rekonstrukci stěšního pláště" ev. č. 2020/4 ze dne 05.04.2020 na stavbu Hala S03 Příbyslav, zpracovaný OZO [redacted] odsouhlasený odpovědným pracovníkem za NEUFE, spol. s r.o. [redacted] se kterým byli zaměstnanci provádějící práce seznámeni, neobsahoval opatření z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) při provádění prací - demontáže stávající stěšní krytiny, kdy se pracovníci pohybovali v těsné blízkosti volného okraje pracoviště ve výšce (stávající stěše haly) cca 10- 8 m nad betonovou podlahou haly, která by odpovídala riziku spojeným s touto činností, protože stanovoval jako předepsané ochranné pracovní prostředky proti pádům z výšky - ze stěšního pláště "opasky na kterých bude uvázáno zajišťovací lano", což je opatření odpovídající činnosti, kdy se pracovníci na pracovišti ve výšce nepotřebují pohybovat až v těsné blízkosti volného okraje pracoviště, ale pouze do vzdálenosti max. 1,50 m od jeho volného okraje. Technologickým postupem stanovené osobní ochranné pracovní prostředky odpovídají zajištění pro pracovní polohování a prevenci proti pádům z výšky (dle SN EN 358). Pro zajištění pracovníků proti pádu z výšky, propadnutí a jejich případnému bezpečnému zachycení musí být použity zachycovací postroje (dle SN EN 361), v etn. dalších příslušenství a doplňků jako lana, karabiny, tlumiče nebo zachycovače pádu, splňující příslušné normové požadavky (SN EN 354, 355, 362, 360, 353-1, 353-2 apod.).

Kontrolovaná osoba, společnost NEUFE, spol. s r.o., se sídlem Thunovská 184/20, Malá Strana, 118 00 Praha 1, IČ 25996061, jako zaměstnavatel, který je povinen zajistit bezpečnost a ochranu zdraví zaměstnanců při práci s ohledem na rizika možného ohrožení jejich života a zdraví, která se týkají výkonu práce (§ 101 odst. 1 zák. 262/2006 Sb. ve znění pozdějších předpisů), a který je povinen vytvářet bezpečné a zdraví neohrožující pracovní prostředí a pracovní podmínky vhodnou organizací bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a přijímáním opatření k předcházení rizikům (§ 102 odst. 1 zák. 262/2006 Sb. ve znění pozdějších předpisů), nezajistil, aby osobní ochranné pracovní prostředky, určené v "Technologickém postupu pro práci při rekonstrukci stěšního pláště", odpovídaly povaze prováděné práce, předpokládaným rizikům a umožňovaly bezpečný pohyb a aby byly pravidelně prohlíženy a zkoušeny a nestanovil pracovní postup tak, aby byly dodržovány zásady bezpečného chování na pracovišti a aby zaměstnanci byli chráněni proti pádu nebo zřícení.

- § 5 odst. 1 písm. c) zákona č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů
- § 4 píloha část II. bod pílohy 1. nařízení vlády č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci s nebezpečným pádem z výšky nebo do hloubky

Bylo odstraněno v průběhu kontroly.

Pouení:

Kontrolovaná osoba mže ve smyslu ustanovení § 13 kontrolního ádu podat oblastnímu inspektorátu práce námítky proti kontrolnímu zjištění ve lh t 30 dn ode dne doruení protokolu o kontrole. Námítky se podávají písemn , musí z nich být z ejmé, proti jakému kontrolnímu zjištění sm ují a musí obsahovat od vodn ní nesouhlasu s tímto kontrolním zjištěním.. V opa ném p ípad budou námítky zamítnuty jako ned vodné.

Jihlava dne 28.1.2021

Za oblastní inspektorát práce:

Jaroslav

Digitáln podepsal
Jaroslav Kos

Kos

Datum: 2021.02.03
08:27:01 +01 '00'

Jaroslav Kos
inspektor

Rozd lovník:

1x kontrolovaná osoba
1x oblastní inspektorát práce

P ílohy protokolu:

- Fotodokumentace