

č.j.: 26381/5.42/17-11  
sp.zn.: I5-2017-1633

### PROTOKOL O KONTROLE

provedené podle ustanovení § 5 odst. 1 písm. a) zákona č. 251/2005 Sb., o inspekci práce, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o inspekci práce“) v rozsahu ustanovení § 3 zákona o inspekci práce pořízený ve smyslu ustanovení § 9 písm. f) zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole (dále jen „kontrolní řád“), Oblastním inspektorátem práce pro Jihočeský kraj a Vysočinu se sídlem v Českých Budějovicích (dále jen „oblastní inspektorát práce“).

Kontrola byla zahájena dne 31.7.2017, prvním kontrolním úkonem: předložení průkazu.

Zahájení kontroly bez přítomnosti kontrolované osoby bylo oznámeno kontrolované osobě dne: 31.7.2017.

**Kontrolu vykonal inspektor:**

Jaroslav Kos, průkaz inspektora č. 000620 - inspektor

**Kontrolovaná osoba:**

██████████  
Sídlo: ██████████  
IČ: ██████████  
(dále jen „kontrolovaná osoba“)

**Za kontrolovanou osobu se provedení kontroly zúčastnil/a:**

██████████, zaměstnanec kontrolované osoby

Kontrola byla provedena dne: 31.07.2017, 01.09.2017

kontrolované pracoviště: stavba - Stavební úpravy bytových domů na sídlišti II v Bystřici nad Pernštejnem  
adresa: Sídlíště II, 593 01 Bystřice nad Pernštejnem

Poslední kontrolní úkon předcházející vytvoření protokolu: převzetí dokladů - zápis o předání staveniště, stavební deníky a předpis pro poskytování OOPP dne 4.9.2017.

Kontrolované období: dokladově do zahájení kontroly do 31.07.2017, fyzicky na staveništi stavby při zahájení kontroly dne 31.07.2017

U kontrolované osoby nepůsobí odborová organizace, rada zaměstnanců nebo zástupce pro oblast bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.

**Předmět kontroly:**

- dodržování povinností vymezených v ustanovení § 3 odst. 1 zákona č. 251/2005 Sb., o inspekci práce, ve znění pozdějších předpisů, se zaměřením zejména na
- dodržování povinností vyplývajících z právních předpisů k zajištění bezpečnosti práce

**Doklady předložené ke kontrole:**

1. Výpis z veřejné části OR, ŽR a RES na společnost ██████████ IČ ██████████ ze dne 29.08.2017 - KOPIE
2. Složka dokladů na SO 13 - dům č.p. 959-961 - smlouva o společnosti, smlouvy o dílo včetně předání staveniště, stavební deník SO 13 vedený zhotovitelem ██████████ - KOPIE
3. Složka dokladů na SO 12 - dům č.p. 950-952 - smlouva o společnosti, smlouvy o dílo včetně předání staveniště, stavební deník SO 12 vedený zhotovitelem ██████████ - KOPIE
4. Složka pracovních smluv zaměstnanců KONTEST s.r.o. (5x) včetně lékařských prohlídek a listů výdeje OOPP - ██████████ ██████████ ██████████ ██████████ ██████████ - KOPIE
5. Doklady o provedeném vstupním proškolení BOZP na stavbě - SO 12 dům Okružní 950-952 v Bystřici nad

- Pernštejnem dne 19.04.2017 - osnova + prezenční listina - KOPIE
6. Doklady o provedeném vstupním proškolení BOZP na stavbě - SO 13 dům Okružní 959-961 v Bystřici nad Pernštejnem dne 03.04.2017 - osnova + prezenční listina - KOPIE
  7. Vnitřní předpis pro poskytování OOPP společnosti [REDAKCE] ze dne 29.06.2012 (doručený el. poštou dne 04.09.2017) - KOPIE
  8. Doklady o provedeném periodickém školení zaměstnanců [REDAKCE] z BOZP ze dne 19.12.2016 včetně osnovy a prezenčních listů, dokladu o roční prověrce BOZP, osvědčení školení vedoucích zaměstnanců a osvědčení OZO - [REDAKCE] - KOPIE
  9. Fotodokumentace závad - provedená inspektorem OIP dne 31.07.2017 na stavbě - KOPIE

#### **Průběh kontroly, zjištěné skutečnosti:**

Kontrola s kontrolovanou osobou, zhotovitelem [REDAKCE], IČ [REDAKCE], byla zahájena předložením průkazu inspektora zaměstnanci kontrolované osoby, stavbyvedoucímu [REDAKCE] dne 31.07.2017 v cca 10:30 hod. na staveništi stavby Stavební úpravy bytových domů na sídlišti II v Bystřici nad Pernštejnem, na které je kontrolovaná osoba zhotovitelem stavebních prací na SO 12 - Dům č.p. 950-952 a SO 13 - Dům č.p. 959-961).

Doklady požadované po kontrolované osobě - pracovní smlouvy zaměstnanců, lékařské prohlídky zaměstnanců, doklady o provedených školeních z BOZP, včetně vstupního na stavbě, doklady k OZO - bezpečnostní technik, výpis z živnostenského rejstříku a další byly stavbyvedoucím [REDAKCE] doloženy při dokončení kontroly dne 01.09.2017 na OIP v Jihlavě. Doložení případných dalších požadovaných doplňujících dokladů, bylo dohodnuto zasláním elektronickou poštou na adresu: Jaroslav.kos@siup.cz nebo osobně na OIP v Jihlavě, a to po předchozí žádosti inspektora na jejich doplnění.

Místní šetření spojené se zahájením kontroly bylo dne 31.07.2017 na staveništi stavby Stavební úpravy bytových domů na sídlišti II v Bystřici nad Pernštejnem ukončeno v cca 14:30 hodin. Dokončení kontroly a doložení dalších dokladů bylo dohodnuto na 01.09.2017 na OIP v Jihlavě.

Na pracovišti byly zjištěny tyto fyzické osoby - zaměstnanci kontrolované osoby: [REDAKCE] nar. [REDAKCE], stavbyvedoucí; [REDAKCE] nar. [REDAKCE] - stavební dělník; [REDAKCE], nar. [REDAKCE] - stavební dělník; [REDAKCE], nar. [REDAKCE] stavební dělník; [REDAKCE], nar. [REDAKCE]

#### **Předmět kontroly:**

Kontrola dodržování povinností vyplývajících z právních a ostatních předpisů k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništích se zaměřením na bezpečný způsob prováděné práce, zvláště na zajišťování bezpečnosti práce při pracích ve výškách, při zemních pracích, při manipulaci s materiálem na staveništi a při montážních pracích, včetně všech ostatních souvisejících činností a z právních předpisů k zajištění bezpečnosti provozu technických zařízení se zvýšenou mírou ohrožení života a právních předpisů o bezpečnosti provozu vyhrazených technických zařízení.

#### **Základní údaje o kontrolované osobě / zaměstnavateli:**

Kontrolovaná osoba, společnost [REDAKCE], IČ [REDAKCE], zaměstnává v současné době cca 30 (k 01.09.2017) zaměstnanců. Společnost vznikla 17.01.2007 a předmětem jejího podnikání je mimo jiné provádění staveb, jejich změn a odstraňování.

Kontrolovaná osoba - zaměstnavatel [REDAKCE], IČ [REDAKCE], zajišťuje úkoly v prevenci rizik odborně způsobilou osobou podle ustanovení zák. č. 309/2006 Sb., § 9 - [REDAKCE] nar. [REDAKCE] - OZO, č.osv.: SZÚB/[REDAKCE]/PRE/2016 ze dne 31.05.2016 - [REDAKCE] T.M.S. SERVIS, IČ 68116721.

#### **Kontrola odstranění závad z předchozích kontrol:**

Jedná se o první kontrolu nadepsaného OIP u kontrolované osoby v oblasti dodržování povinností vyplývajících z právních a ostatních předpisů k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništích se zaměřením na bezpečný způsob prováděné práce, zvláště na zajišťování bezpečnosti práce při pracích ve výškách, při zemních pracích, při manipulaci s materiálem na staveništi a při montážních pracích, včetně všech ostatních souvisejících činností a z právních předpisů k zajištění bezpečnosti provozu technických zařízení se zvýšenou mírou ohrožení života a právních předpisů o bezpečnosti provozu vyhrazených technických zařízení.

#### **Kontrolní zjištění:**

1. V době provádění kontroly dne 31.07.2017 v cca 10:30 hod. na stavbě „Stavební úpravy bytových domů na

