



## Úraz:

Datum: 21.4.2021 hod. a min.: 20:15

Zraněná osoba odpracovala od začátku pracovního výkonu (počet hodin): 13:45

Druh zranění: zavřeně zlomeniny

Zraněná část těla: zápěstí levé h.k.

Celkový počet zraněných osob: 1  
s hospitalizací delší než 5 dní: 1

## Místo, kde k úrazu došlo:

masová linka - příprava omáček

## Popis události

Při obsluze plničky konzerv chtěla levou rukou vytáhnout surovinu z otáčecí hvězdy a došlo k zachycení a vtažení levé ruky do hvězdy, do podavače plničky, na pásu podávací linky.

## Doklady předložené ke kontrole:

1. Pracovní smlouva [redacted] nar. [redacted] z 09.05.2005 - KOPIE
2. Popis pracovních činností [redacted] z 01.01.2013 - KOPIE
3. Žádost o provedení pracovnělékařské prohlídky a posouzení zdravotní způsobilosti k práci + Lékařský posudek o zdravotní způsobilosti k práci zaměstnance [redacted] z 15.06.2020 - KOPIE
4. Hodnocení rizik č. 2/2014 - Plnírna z 23.07.2014 + prezenční listina Seznámení s rizikem - KOPIE
5. Směrnice pro poskytování OOPP z 19.08.2014 + Stanovení nároku na OOPP - KOPIE
6. Osobní karta na svěřené předměty [redacted], poslední předání OOPP provedeno dne 02.03.2021 - KOPIE
7. Směrnice pro zajištění základních povinností v BOZP + Dodatek z 15.10.2019 - KOPIE
8. Příkaz ŘZ: č. 1/14 Ochrana zdraví zaměstnanců-sluch + Prezenční listina z 24.02.2020 - KOPIE
9. Záznam o opakovaném školení zaměstnanců - Tábor o právních a ostatních předpisech k zajištění BOZP + 3 prezenční listiny z 25.06.2019 - KOPIE
10. Záznam z prověrek BOZP v roce 2020 provedených 14.12.2020 a 14.01.2021 - KOPIE
11. Místní provozní bezpečnostní předpis pro Plnicí stroj omáček „PLAO“ + Zápisy o seznámení obsluhy s provozním návodem Prezenční listiny podepsané 6.1.2020, 5.1. a 5.4.2021 - KOPIE
12. Kniha úrazů č.: 6.1 VÝROBA - poslední záznam z 21.4.2021 [redacted] - KOPIE
13. Fotodokumentace z místa šetření úrazu dne 22.04.2021 - dokumenty pořízené OIP
14. Úřední záznam k ZPÚ [redacted] z 21.04.2021 - doklad pořízený PČR
15. Náhledový list Fotografické dokumentace + CD s fotkami k úrazu [redacted] - dokumenty pořízené PČR
16. Fotodokumentace pořízená na místě úrazu dne 21.04.2021 - doklady pořízené PČR
17. Seznámení s obsluhou a provozním návodem - Prezenční listiny k mimořádnému školení k Plnicímu stroji omáček „PLAO“ z 26.4.2021 - KOPIE
18. Místní bezpečnostní předpis Plnicí stroj omáček „PLAO“ - KOPIE
19. Opatření proti opakování pracovního úrazu z 26.4. + prezenční listina - KOPIE
20. Plán kontrol a údržby Plnicího stroje omáček „PLAO“ + záznam o jejich provádění - KOPIE
21. Zpráva o pravidelné revizi el. zařízení - výroba-plnírna hotových konzerv - KOPIE
22. Výpověď svědka úrazu [redacted] - [redacted] - doklad pořízený kontrolovanou osobou
23. Záznam o úrazu [redacted] + průvodní e-mail z 29.04.2021
24. Záznam o podání vysvětlení dle KR k ZPÚ [redacted] od [redacted] z 14.05.2021
25. Fotodokumentace provedení opatření k zamezení opakování úrazu + Průvodní e-mail z 27.05.2021

## Průběh kontroly, zjištěné skutečnosti:

Dne 22.04.2021 v 09:10 hodin byla zahájena kontrola Oblastního inspektorátu práce pro Jihočeský kraj a Vysočinu se sídlem v Českých Budějovicích (dále „OIP“), se zaměřením na dodržování povinností vyplývajících z právních předpisů k zajištění bezpečnosti práce (dále „BOZP“) předložením průkazu inspektora zaměstnanci kontrolované



osoby [REDAKCE], [REDAKCE] v sídle kontrované osoby na adrese Purkyňova 1000/4, 390 02 Tábor. Ze zahájení kontroly byl pořízen „Záznam o zahájení kontroly“, jehož stejnopis proti podpisu převzal [REDAKCE]. V průběhu zahájení kontroly [REDAKCE] převzal proti podpisu také stejnopis „Poučení ke kontrole“.

Dne 22.04.2021 byly kontrolujícímu předloženy doklady a dokumenty popsané výše v části Doklady předložené ke kontrole, uvedené pod čísly 1. až 12.

V průběhu kontroly dne 22.04.2021 byla kontrolujícím inspektorem provedena fotodokumentace, která zdokumentovala stávající stav BOZP karuselového Plnicího stroje omáček „PLAO“.

První den kontroly byl v sídle kontrované osoby ukončen v 12:10 hodin.

Ještě dne 22.04.2021 byly Obvodním oddělením PČR v Táboře ke kontrole OIP poskytnuty doklady a dokumenty popsané výše v části Doklady předložené ke kontrole, uvedené pod čísly 14. až 16.

Dne 28.04.2021 by na OIP prostřednictvím České pošty doručeny doklady Kniha úrazů a evidence nemocí z povolání, Záznam o úrazu [REDAKCE], Hlášení pojistné události k zákonné odpovědnosti za škody z pracovních úrazů pro pojišťovnu Kooperativa, a kopie Záznamu o zahájení kontroly a Poučení ke kontrole předané kontrované osobě dne 22.04.2021.

Dne 29.04.2021 při další osobní návštěvě na kontrovaném pracovišti byly kontrolujícímu předány doklady uvedené v části Doklady předložené ke kontrole, a to pod čísly 17. až 22.

Ještě dne 29.04.2021 byl na OIP spolu s průvodním e-mailem doručen Záznamem o úrazu [REDAKCE] (opravená původní verze).

Dne 14.05.2021 byl se zraněnou [REDAKCE] v Nemocnici České Budějovice sepsán Záznam o podání vysvětlení dle zákona 255/2021 Sb. o kontrole.

Dne 27.05.2021 byla na OIP spolu s průvodním e-mailem doručena fotodokumentace kontrované osoby, která zdokumentovala provedení opatření, která mají za úkol zamezit opakování úrazů na karuselovém Plnicím stroji omáček „PLAO“.

Dne 27.05.2021 byl kontrovanou osobou kontrolujícímu inspektoru doručen videozáznam prokazující funkčnost provedených opatření k zamezení opakování úrazu na karuselovém Plnicím stroji omáček „PLAO“.

#### **Kontrolovaní zaměstnanci:**

- [REDAKCE] nar. [REDAKCE], pracovní poměr od 09.05.2005 dosud, pracovní zařazení: Dělník v potravinářském průmyslu

#### **Zjištěné skutečnosti:**

Kontrovaná osoba v roce 2014 vyhodnotila rizika kontrovaného pracoviště a prokazatelně proti podpisu s tímto Hodnocením rizik č. 2/2014 seznámila zaměstnance včetně [REDAKCE].  
Kontrovaná osoba ke kontrole předložila Směrnici pro poskytování OOPP z 19.08.2014 a tabulku Stanovení nároku na OOPP pro Výrobu, pracovní pozice Dělník, popis činnosti Manipulace se surovinou, obsluha strojů.  
Osobní karta na svěřené předměty (poskytovaná OOPP) [REDAKCE] byla ke kontrole předložena, se záznamy z let 2019, 2020 a 2021.

Směrnice pro zajištění základních povinností v BOZP z 12.9.2014 a Dodatek Směrnice pro zajištění základních povinností v BOZP z 15.10.2019 byly ke kontrole předloženy.

Záznam o opakovaném školení zaměstnanců - Tábor o právních a ostatních předpisech k zajištění BOZP a 3 prezenční listiny s podpisem [REDAKCE] z 25.06.2019 byl ke kontrole předložen.

Záznam z prověrek BOZP v roce 2020 společnosti PT servis konzervárna spol. s r.o., Purkyňova 1000/4, 390 02 Tábor, IČ: 46352481 provedených 14.12.2020 a 14.01.2021 byl ke kontrole předložen.

Místní provozní bezpečnostní předpis pro Plnicí stroj omáček „PLAO“ a Zápisy o seznámení obsluhy s provozním návodem Prezenční listiny podepsané 6.1.2020 a 5.1.2021 [REDAKCE] byly ke kontrole předloženy.

Výpis z Knihy úrazů č.: 6.1 VÝROBA a její poslední záznam z 21.4.2021 k závažnému pracovnímu úrazu [REDAKCE]

byly ke kontrole předloženy.

Ke kontrole byly PČR OO Tábor předány doklady: Úřední záznam k závažnému pracovnímu úrazu (dále „ZPÚ“) z 21.04.2021 a Náhledový list Fotografické dokumentace spolu s CD s fotkami z kontroly místa úrazu ze dne 21.04.2021.

Dále byly ke kontrole předloženy doklady Seznámení s obsluhou a provozním návodem - Prezenční listiny k mimořádnému školení k Plnicímu stroji omáček „PLAO“ z 26.4.2021. K těmto dokladům byl přiložen Místní bezpečnostní předpis stroje Evidenční číslo: 15 Plnicí stroj omáček „PLAO“, Návod k použití, rizika provozu, pokyny pro obsluhu, údržba a opravy vyhotovený k 1.1.2008. K těmto dokladům byl dále přiložen dokument Opatření proti opakování pracovního úrazu z 26.04.2021 s prezenční listinou seznámených a proškolených zaměstnanců.

Kontrolovaná osoba prokázala, že má vyhotoven Plán kontrol a údržby Plnicího stroje omáček „PLAO“, a že vede záznamy o provádění těchto kontrol a údržby. K tomuto byla ke kontrole předložena také Zpráva o pravidelné revizi elektrického zařízení pro objekt výrobní - plnírna hotových konzerv.

Ke kontrole ZPÚ byla kontrolovanou osobou předložena Výpověď svědka úrazu sepsaná se zaměstnancem nar. , který odváděl zraněnou z místa úrazu. Tento zaměstnanec však úraz neviděl, a reagoval až na výkřik zraněné, kterou následně vyvedl z dílny a poskytoval jí první pomoc.

Dne 14.05.2021 byl v Nemocnici České Budějovice s sepsán Záznam o podání vysvětlení dle zákona o kontrole - kontrolního řádu, a to k zjištění příčin vzniku závažného pracovního úrazu. V tomto Záznamu se zraněná vyslovila, že vše ten den probíhalo normálně až do doby úrazu, ale co se stalo v době úrazu a bezprostředně před tímto úrazem si nepamatuje. Jediné, co si pamatuje, je praskání kostí v jejím levém zápěstí.

Dne 27.05.2021 byly kontrolovanou osobou ke kontrole OIP zaslány 4 fotografie a videozáznam prokazující provedení opatření k zamezení opakování úrazu na Plnicím stroji omáček „PLAO“. Videozáznam prokazující provedení opatření k zamezení opakování úrazu na Plnicím stroji omáček „PLAO“ byl kontrolujícím inspektorem zhlédnut dne 31.05.2021.

**Zjištěné skutečnosti a kontrolní zjištění jsou v tomto Protokolu o kontrole popsány na základě listinných důkazních prostředků - dokladů předložených ke kontrole, a na základě zjištění faktického stavu v průběhu kontroly.**

#### Kontrolní zjištění:

1.

Kontrolou bylo zjištěno, že dne 21.04.2021 v cca 20:15 hodin došlo na pracovišti výrobní - plnírna hotových konzerv u kontrolované osoby PT servis konzervárna spol. s r.o., Purkyňova 1000/4, 390 02 Tábor, IČ: 46352481 k závažnému pracovnímu úrazu zaměstnance nar. při práci s Plnicím strojem omáček „PLAO“.

§ 4 odst. 1 písm. a) zákona 309/2006 Sb. kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), (dále „zákon 309/2006 Sb.“) uvádí: „Zaměstnavatel je povinen zajistit, aby stroje, technická zařízení, dopravní prostředky a nářadí byly z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví při práci vhodné pro práci, při které budou používány. Stroje, technická zařízení, dopravní prostředky a nářadí musí být a) vybaveny ochrannými zařízeními, která chrání život a zdraví zaměstnanců“

§ 4 odst. 2 zákona 309/2006 Sb. uvádí: „Bližší požadavky na bezpečný provoz a používání strojů, technických zařízení, dopravních prostředků a nářadí stanoví prováděcí právní předpis.“

§ 3 odst. 1 písm. r) bod 4 NV 378/2001 Sb. uvádí: „Minimálními požadavky na bezpečný provoz a používání zařízení v závislosti na příslušném riziku vytvářeném daným zařízením jsou r) vybavení vhodným ochranným zařízením a zabezpečením před ohrožením života a poškozením zdraví tak, aby chránilo zaměstnance zejména 4. před možným poškozením zdraví zaměstnance způsobeným zachycením nebo destrukcí pohybující se části zařízení.“



Kontrolovaná osoba před vznikem pracovního úrazu zaměstnance [REDAKCE] nar. [REDAKCE], na pracovišti výrobná - plnárna hotových konzerv u kontrolované osoby PT servis konzervárna spol. s r.o., Purkyňova 1000/4, 390 02 Tábor, nevybavila Plnicí stroj omáček „PLAO“ vhodným ochranným zařízením a zabezpečením před ohrožením života a poškozením zdraví tak, aby chránilo zaměstnance zejména před možným poškozením zdraví zaměstnance způsobeným zachycením nebo destrukcí pohybující se části zařízení.

Kontrolovaná osoba tím nesplnila povinnost stanovenou

- § 4 odst. 1 písm. a) zákona č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů
- § 3 odst. 1 písm. r) bod 4 nařízení vlády č. 378/2001 Sb., kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný provoz a používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí

Bylo odstraněno v průběhu kontroly.

#### Poučení:

Kontrolovaná osoba může ve smyslu ustanovení § 13 kontrolního řádu podat oblastnímu inspektorátu práce námítky proti kontrolnímu zjištění ve lhůtě 30 dnů ode dne doručení protokolu o kontrole. Námítky se podávají písemně, musí z nich být zřejmé, proti jakému kontrolnímu zjištění směřují a musí obsahovat odůvodnění nesouhlasu s tímto kontrolním zjištěním. V opačném případě budou námítky zamítnuty jako nedůvodné.

České Budějovice dne 29.6.2021

Za oblastní inspektorát práce:

**Ing. Ivo Fiala** Digitálně podepsal Ing. Ivo Fiala  
Datum: 2021.06.29 13:38:47 +02'00'

Ing. Ivo Fiala  
inspektor

Kontrolovaná osoba je oprávněna podat námítky **pouze proti textu porušení, které je uvedeno v tomto Protokolu o kontrole v části Kontrolní zjištění** (viz nedostatek-nedostatky popsány-popsané výše).

K jiným či dalším částem Protokolu o kontrole jsou námítky nepřipustné a z důvodu zákona 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád) musí být zamítnuty.

Vaše případné námítky proti porušením uvedeným v tomto protokolu je třeba podpořit takovými důkazními prostředky, které potvrdí a také prokáží Vaše tvrzení uváděná v podaných námítkách. Vaše tvrzení, nepodložená prokazatelnými důkazy, budou zamítnuta jako neoprávněné námítky.

Rozdělovník:

1x kontrolovaná osoba

1x oblastní inspektorát práce

#### Přílohy protokolu:

- Fotodokumentace

Oblastní inspektorát práce  
pro Jihočeský kraj a Vysočinu

## FOTODOKUMENTACE

č.j.: 9914/5.41/21-11  
sp.zn.: I5-2021-294

Kontrolovaná osoba:

Název subjektu/Jméno: **PT servis konzervárna spol. s r.o.**  
Sídlo: **Purkyňova 1000/4, Tábor, 390 02**  
IČ: **46352481**

### Datum a doba zhotovení fotodokumentace:

- dne 21.04.2021 od 20:53 do 20:53 hod. - fotodokumentace PČR  
- dne 22.04.2021 od 11:47 do 11:52 hod. - fotodokumentace OIP

### Označení a adresa snímaného prostoru:

- Masová linka - příprava omáček, PT servis konzervárna spol. s r.o., Purkyňova 1000/4, 390 02 Tábor

### Fotografovaný objekt - situace:

- stav na pracovišti v den úrazu [REDAKCE] po příjezdu výjezdové skupiny PČR - Plnicí stroj omáček „PLAO“  
- stav Plnicího stroje omáček „PLAO“ na pracovišti následující den po úrazu [REDAKCE]

### **Legenda:**

Fotografie č.:

- 1 - Celkový pohled na vyčištěný Plnicí stroj omáček „PLAO“ pořízený dne 22.04.2021.
- 2 - Celkový pohled na Plnicí stroj omáček „PLAO“ - stav stroje po úrazu [REDAKCE]
- 3 - Celkový pohled na Plnicí stroj omáček „PLAO“ - po úrazu [REDAKCE] - protilehlý pohled.
- 4 - Plnicí stroj omáček „PLAO“ - pohled na šnek, na dopravník a na část podávací hvězdy.
- 5 - Plnicí stroj omáček „PLAO“ - pohled na část šneku, na dopravník, a na celou podávací hvězdu, která přisunuje plněné obaly do plnicího karuselu.

České Budějovice, dne 28.6.2021


**Ing. Ivo Fiala**  
.....

Digitálně podepsal Ing. Ivo Fiala  
Datum: 2021.06.28 09:51:38 +02'00'


Ing. Ivo Fiala  
inspektor



Seznam obrázků



Obrázek 1 - Celkový pohled na vyčištěný Plnicí stroj omáček „PLAO“ pořízený dne 22.04.2021.




Obrázek 2 - Celkový pohled na Plnicí stroj omáček „PLAO“ - stav stroje po úrazu [REDACTED]






Obrázek 3 - Celkový pohled na Plnicí stroj omáček „PLAO“ - po úrazu [redacted] - protilehlý pohled.



Obrázek 4 - Plnicí stroj omáček „PLAO“ - pohled na šnek, na dopravník a na část podávací hvězdy.





Obrázek 5 - Plnicí stroj omáček „PLAO“ - pohled na část šneku, na dopravník, a na celou podávací hvězdu, která přisunuje plněné obaly do plnicího karuselu.